

# 深圳市艾克斯靠谱厂家 自动振动盘送料机 长安振动盘送料机

产品名称	深圳市艾克斯靠谱厂家 自动振动盘送料机 长安振动盘送料机
公司名称	深圳市艾克斯自动化技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道平新北路佳业路南1号
联系电话	15818715458 15818715458

## 产品详情

深圳艾克斯自动化科技开发有限公司是一家专业从事振动盘、非标自动化设备、各种精密组件和FA工厂自动化标准部件的开发、设计、制造、销售及售后服务为一体的高科技企业

针对五金、电子、汽车、钟表、电池、食品、连接器、微电机马达、化妆品、医疗器械等行业的振动盘产品。质量售后有保证！！！！

不要再看其他的了，选择我们没有错，打电话说网络来的更有优惠哦！！！！

振动盘如何改变功率一、辊道电机如果长时间使用的功率都是比较小的话，电机长时间高负荷工作，导致电机的绝缘体损坏不能使用，最终会将电机烧毁。因此企业在使用电机的时候，切不可为了节约电源，长安振动盘送料机，将功率调低。

二、当辊道电机使用的功率比较高的话，它的零部件以及陪住跟不上，输出的功率也得不到充分的利用。会造成资源浪费。

三、因此，振动盘送料机厂家，为了让辊道电机使用时不会出现故障，又不会出现浪费资源的现象，这时候，就必须选择合适的功率。这样不仅不会浪费资源，工作效率也有提升。由此可见，选择正确的电机功率是非常正确的。

深圳艾克斯自动化科技开发有限公司是一家专业从事振动盘的开发、设计、制造、销售及售后服务为一体的高科技企业

主营产品：各类振动盘，直线送料器，底盘（底座），顶盘，自动送料机，非标自动化设备等。其工艺精美，返修率低，价格合理为振动盘行业的楷模，深得用户好评。

振动盘广泛应用于广泛用于电池、电子、钟表、五金、灯饰、医疗器械等制造行业，无论工件是否规则都可以通过振动盘达到排序送料的目的地，实现送料自动化。

振动盘控制器使用注意事项一、在进行安装连接操作时，必须切断电源。

二、输出波形控制选择(全波/半波)转换时，务必切断电源。

三、控制器应在良好的通风散热环境使用，环境温度为-20 ~40 为宜。

四、控制器不宜在露天环境、潮湿、蒸气，腐蚀、有易燃性的气体、液体，漂浮性尘埃及金属微粒的环境下使用。

五、控制器仅用于驱动电磁式振动给料设备，勿作为其它用途。

深圳艾克斯自动化科技开发有限公司是一家专业从事振动盘、非标自动化设备、各种精密组件和FA工厂自动化标准部件的开发、设计、制造、销售及售后服务为一体的高科技企业

针对五金、电子、汽车、钟表、电池、食品、连接器、微电机马达、化妆品、医疗器械等行业的振动盘产品。质量售后有保证！！！！

不要再看其他的了，选择我们没有错，自动振动盘送料机，打电话说网络来的更有优惠哦！！！！

### 一.振动盘开机前注意事项

- 1，检查振动盘周围是否有影响其振动的因素，一旦发现，应立即排除。
- 2，检查振动盘本身状况是否正常：所有螺丝应处于紧固状态；电磁铁安装板焊缝有无破裂等；振动盘是否放置水平。
- 3，检查各种控制装置的完整性、灵敏性和可靠性。
- 4，检查出料口和料盘内情况是否符合要求。

### 二.振动盘开机时注意事项

- 1，振动盘启动是否正常，启动前先将振动盘控制器电压调整至最小，螺丝振动盘送料机，后慢慢升至需求值；
- 2，开机后有无不正常噪音和振动异常现象。
- 3，给料状态是否均匀、连续、松散、准确。

### 三.振动盘运转时注意事项

- 1，观察振动状态是否正常。
- 2，观察出料速度是否稳定。
- 3，检查螺丝有无松动，有无异常噪音。
- 4，检查电磁铁温度是否异常。

深圳市艾克斯靠谱厂家-自动振动盘送料机-长安振动盘送料机由深圳市艾克斯自动化技术开发有限公司提供。“深圳振动盘,深圳精密振动盘,深圳螺丝振动盘”就选深圳市艾克斯自动化技术开发有限公司（[www.sziks.com](http://www.sziks.com)），公司位于：深圳市龙岗区平湖街道平新北路佳业路南1号，多年来，深圳市艾克斯坚持为客户提供好的服务，联系人：廖经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。深圳市艾克斯期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（[www.dzzdp.com](http://www.dzzdp.com)）还是从事河北振动盘，石家庄振动盘，河北精密振动盘的厂家，欢迎来电咨询。