

陶瓷黏土给料设备 济源给料设备 圣锦小型振动给料机

产品名称	陶瓷黏土给料设备 济源给料设备 圣锦小型振动给料机
公司名称	潍坊市圣锦机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临朐县经济开发区西外环路中段
联系电话	13589188137

产品详情

{给料机}{振动给料机}{电机振动给料机}{电磁振动给料机}{搅拌混料机}{螺旋给料机}{定量给料机}优点是耐用、维修费用低，陶瓷黏土给料设备，安装所需底盘高度较低，并且对物料的组成、粒度的大小以及水分的含量等物理性质要求不高。但是，商丘给料设备，随着科学技术的迅速发展，矿井机械智能化程度得到了极大的提高，这种机械式给料机已无法满足后来工业生产的需求。

{给料机}{振动给料机}{电机振动给料机}{电磁振动给料机}{搅拌混料机}{螺旋给料机}{定量给料机}

{给料机}{振动给料机}{电机振动给料机}{电磁振动给料机}{搅拌混料机}{螺旋给料机}{定量给料机}电磁振动给料机的常见故障排除:

故障现象一：

接通电源后，机器不能振动。

原因以及排除方法：1.保险丝断，需要更换新的保险丝。2.线圈损坏，定量液体给料设备，需修复或更换线圈。3.接线断路，需接通线路。

故障现象二：

振动微弱，搅拌机给料设备，调节振幅电位器作用不大或不起作用。

原因以及排除方法：1.振动器控制箱有故障，需排除电器箱故障，特别检查R2，R3电阻器可动按点接触是否良好以及检查输出电压。2.气隙中有异物，需清除异物。3.用作固定连接叉螺丝未松，需松开螺丝（在振动器部位）

{给料机}{振动给料机}{电机振动给料机}{电磁振动给料机}{搅拌混料机}{螺旋给料机}{定量给料机}给料机
振动幅度小，激振器无法正常调节振幅。激振器可控硅被过大的电压电流击穿，或设备部件之间的间隙
被多余物料堵塞；

铁芯与衔铁气隙不在 $2.0 \pm 0.1\text{mm}$ 范围内，过大或偏小进而影响给料能力。

解决办法：

注意料槽的进料口和出料口不能与其它设备做固性连接，而使料槽留有一定的游动范围，使之不影响
振动给料机的正常振幅；