

# 雕刻机多少钱 亳州雕刻机 合肥恒轩

产品名称	雕刻机多少钱 亳州雕刻机 合肥恒轩
公司名称	合肥恒轩数控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海区京商商贸城K区SN栋4层
联系电话	13515600474

## 产品详情

雕刻机Y轴滑块卡住怎么解决：

目前雕刻机已经使用越来越广泛，那么雕刻机中的配件，以及雕刻机中出现的各种问题我们应该怎么样去反馈给工厂的售后呢，怎么能让售后人员更清楚的去了解到，您的机器哪里出问题了，您的机器为什么不运行了，亳州雕刻机，这样，可以更清楚让售后人员去为您解决问题。对于雕刻机Y轴滑块卡住该如何解决呢？

先用气1枪把滑块边上的灰吹掉，如果是木工机应该是方形滑块，可以拆下来，我说的拆下来不是拿出来，是松了螺丝让滑块在导轨上用手来回运动一下，千万不要从导轨上拿下来，雕刻机多少钱，会掉弹珠的，如果运动不了可以加点油。

多头雕刻机

机器特点：

专为要求大批量，小工件加工的客户而设计，适合加工橱柜门，工艺礼品，浮雕透雕木制品，有色金属，EVA材料的雕刻与切割等众多行业产品

1、多主轴雕刻：在同样图案上可进行多主轴同时工作，极大提高了板材加工速度，一台设备完成多台设备的加工效率，小型雕刻机，且产品一致性好，品质高

2、单主轴雕刻：在某些加工量不大的情况下或者加工大型工件时，用其中一个主轴单独雕刻，实现单主轴独立工作，彰显人性化设计，有效合理的控制生产成本

雕刻机无法启动的原因分析：

初始分析木工雕刻机是保险再熔断，经专业维修人员检查，驱动器肯定存在某一不正常的大电流，并检查出一功率管损坏，但对该管的作用没有弄清楚。实际上该管为步进电机电源驱动管，雕刻机报价，步进电机为高压启动，因而要接受高压大电流，静态检查，发觉脉冲环分配器的线路中，其电源到地端的阻值很小，但也没有短路，根据线路中的原器件数量及其功率分析电源到地端的阻值不应如此之小，因此怀疑线路中已有元器件损坏。

雕刻机多少钱-亳州雕刻机-合肥恒轩(查看)由合肥恒轩数控设备有限公司提供。合肥恒轩数控设备有限公司(www.hxsk-xzj.com)实力雄厚，信誉可靠，在安徽合肥的商业专用设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领合肥恒轩和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司(www.hxsk-uvj.com)还是从事合肥uv机，合肥uv打印机，安徽uv平板机的厂家，欢迎来电咨询。