

山东杀虫剂 聊城江威气雾杀虫剂厂

产品名称	山东杀虫剂 聊城江威气雾杀虫剂厂
公司名称	聊城江威日用品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城市凤凰工业园
联系电话	18663582368

产品详情

山东杀虫剂橱柜台面保养：

- 1、应该避免热锅、热水壶直接与橱柜接触，较好能置于锅架上。
- 2、山东杀虫剂操作中应尽量避免用尖锐的物品触击台面、门板，以免产生划痕。无论选择何种台面，都应在砧板上切菜料理食物，除了可以避免留下刀痕之外，还能做到更好的清洁卫生。
- 3、一般材质的台面，有气泡和缝隙，如果有色液体渗透其中会造成污渍或变色，山东杀虫剂，因此应避免染料或染发剂直接置于台面上。
- 4、化学物质的侵蚀，对于很多材质来说是不允许的。例如，不锈钢台面沾到盐分就有可能生锈，因此平时应注意避免将酱油瓶等物品直接放在台面上。
- 5、人造板材橱柜应避免积水长时间滞留在台面上。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城江威日用品有限公司

为了维护消费者的合法权益，促进山东杀虫剂产业的有序健康发展，近期，国家质检总局对杀虫气雾剂产品质量进行了国家监督抽查。共抽查了上海、江苏、浙江、山东、河北、河南、广东、广西、福建等9

个省、直辖市、自治区67家企业的67种产品，合格42种，产品抽样合格率为62.7%。

本次山东杀虫剂产品质量国家监督抽查依据强制性国家标准GB18419-2001《家用卫生杀虫用品杀虫气雾剂》有近四成产品不合格，主要存在的产品质量问题是：

一是罐体标志不规范。根据强制性国家标准规定，罐体上应有产品名称、商标、厂名、厂址、药剂的净含量、有效成份及含量、产品标准号、生产日期和保质期或生产批号和限用日期。本次抽查的产品中标识标注不合格的有2个产品，主要是罐体标志内容不齐全，未标注有效成份含量等。

二是内压力不符合强制性国家标准规定。标准规定山东杀虫剂产品在55℃的恒温下的内压力应控制在0.5MPa~1.0Mpa的范围内。如果内压力过大，容易在产品贮藏、运输、使用过程中产生罐体渗漏甚至爆裂，产生后果有较大危险性。而内压力过小则影响药液喷出效果。本次抽查中有1种产品内压仅为0.3Mpa，影响了气雾剂的喷射效果。另有2种产品内压明显超过1.0Mpa，存在药液渗漏甚至爆裂的隐患。

三是有效成份含量不足。山东杀虫剂的有效成份含量直接影响山东杀虫剂的杀虫效果和人体吸入的空气质量 and 气味，是杀虫气雾剂重要的指标之一。本次抽查中有效成份含量不合格的产品共14种，占不合格产品总数的56%。产品总体质量问题较为严重，有的产品有效成份仅为明示有效成份含量的12%，很难达到应有的杀虫效果。

对于山东杀虫剂来说，其属于喷雾型产品，在使用的时候自然是对着害虫进行喷药的，一般情况下，我们是需要在害虫经常出没的地方进行施药，不过在进行施药之前，一定要将家中的饭菜、食物等进行隔离，确保安全，否则被杀虫剂喷洒到或者污染到，那么自然是会带来一定的毒性的。尤其是对于家中的餐具来说，在喷药前需要包装好，喷药后一定要注意清洗。

在进行产品包装设计方面，山东杀虫剂的包装采用的是二次元包装，其具有独立喷头，在使用的时候能够节省不浪费，同时使用便捷，能够随时随地喷药！值得注意的是，在进行房间喷药的时候，首先要确保关闭门窗，若要增强药效，一定要注意等到二十多分钟之后才可以开启门窗，另外事后要注意擦洗桌子与地板，确保干净与卫生，若家中有老人与孩子的话，也要确保其衣物在施药时隔离，这样才能确保安全与卫生。

山东杀虫剂-聊城江威气雾杀虫剂厂(图)由聊城江威日用品有限公司提供。聊城江威日用品有限公司(www.lcjwryp.cn)实力雄厚，信誉可靠，在山东聊城的肠衣等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领聊城江威和您携手步入辉煌，共创美好未来！