

卧式加工中心 升威机床 安徽加工中心

产品名称	卧式加工中心 升威机床 安徽加工中心
公司名称	合肥升威机床设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海区临泉东路万达广场写字楼3号1605室
联系电话	13349096659

产品详情

卧式加工中心是指工作台与主轴设置为平行状态的加工中心，卧式加工中心通常拥有三个直线运动坐标轴加一个工作台回转轴。卧式加工中心可以一次对工件夹装后，根据程序自主选择不同的刀具，自动改变主轴的转速，机械加工中心，按编程顺序依次完成多个面上多个工序的加工，此类加工中心最适合加工箱体类零件。接下来小编介绍一下使用卧式加工中心注意的几点：

卧式加工中心应该安装在远离震源、不要被阳光直射、没有热辐射和没有潮湿的地方。如果安装卧式加工中心的地方附近有震源，应该在卧式加工中心的周围设置防震沟。如果不设置防震沟会直接影响到卧式加工中心的加工精度以及稳定性，时间一久就会影响到电子元件接触不良，发生故障，影响卧式加工中心的可靠性。

立式加工中心其主轴中心线为垂直状态设置，有固定立柱式和移动立柱式等两种结构形式，卧式加工中心，一般大多采用固定立柱式结构。立式加工中心其优点：占地面积小，结构简单，而且价格相对较低，装夹工作比较方便，调试程序容易，五轴加工中心，应用范围较为广泛。卧式加工中心其主轴中心线为水平状态设置，一般大多采用移动式立柱结构，通常都带有能够进行回转运动的正方形分度工作台，一般具有3-5个运动坐标，常见的是三个直线运动坐标加一个回转运动坐标，也就是回转工作台。

立式加工中心刚度高、抗振性好

为了满足立式加工中心高自动化、高速度、高精度、高可靠性的要求，立式加工中心的静刚度、动刚度和机械结构系统的阻尼比都高于普通机床。立式加工中心基础部件通常采用封闭箱形结构，安徽加工中心，合理地布置加强筋板以及加强各部件的接触刚度，有效地提高立式加工中心的静刚度；调整构件的质量改变系统的自振频率，增加阻尼以改善立式加工中心的阻尼特性，也有效地提高了立式加工中心的

动刚度。

卧式加工中心-升威机床(在线咨询)-安徽加工中心由合肥升威机床设备有限公司提供。合肥升威机床设备有限公司(www.swjcsb.com) 是从事“数控机床,锻压设备,自动化生产线”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:张经理。