

# 得利高 卷对卷丝印机 合肥丝印机

产品名称	得利高 卷对卷丝印机 合肥丝印机
公司名称	合肥市高新区得利高移印丝印器材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市集贤路与习友西路交口处
联系电话	13395608099

## 产品详情

丝印机分为垂直丝印机、斜臂丝印机、转盘丝印机、四柱式丝印机及全自动丝印机。经传动机构传递动力，让刮墨板在运动中挤压油墨和丝网印版，使丝网印版与承印物形成一条压印线，由于丝网具有张力 $N_1$ 和 $N_2$ ，对刮墨板产生力 $F_2$ ，回弹力使丝网印版除压印线外都不与承印物相接触，油墨在刮墨板的挤压力 $F_1$ 作用下，通过网孔，从运动着的压印线漏印到承印物上。

### 玻璃丝网印刷机如何维护?

操作使用玻璃丝网印刷机需要专门的操作工，使用操作设备需要进行培训，培训合格后，才可以操作机械设备，以保障机械设备不被损坏。玻璃丝网印刷机进行印刷时，油墨的控制。在进行印刷时，需要控制出墨速度，丝网印刷机要保证墨能够均匀。每天检查玻璃丝网印刷机转换器内油杯油量是否足够，泄压阀长时间不用应推放于后端，有条件的话最好加装冷冻干燥机

### 玻璃丝印机印刷工作中糊版问题分析解决

在印刷过程中，油墨黏度增高造成糊版，其主要原因是，平面丝印机厂家，丝网印版上的油墨溶剂蒸发，致使油墨黏度增高，而发生封网现象。如果印刷图文面积比较大，卷对卷丝印机，丝网印版上的油墨消耗多，糊版现象就少。如果图文面积小，丝网印版上的油墨消耗少，就容易造成糊版，其对策是采用少量多次的加墨原则。油墨的流动性差，会使油墨在没有通过丝网时便产生糊版，这种情况可通过在不影响印刷质量的前提下，通过降低油墨粘度提高油墨的流动性来解决。发生糊版故障后，可针对版上油墨的性质，合肥丝印机，采用适当的溶剂擦洗。擦洗的要领是从印刷面开始，由中间向外围轻轻擦拭。擦拭后检查印版，如有缺损应及时修补，修补后可重新开始印刷。应当注意的是，版膜每擦洗一次，就变薄一些，如擦拭中造成版膜重大缺损，则只好换新版印刷。

得利高(图)-卷对卷丝印机-合肥丝印机由合肥市高新区得利高移印丝印器材经营部提供。“移印胶头，移印机，丝印机，油墨”就选合肥市高新区得利高移印丝印器材经营部（[www.hfticl.com](http://www.hfticl.com)），公司位于：合肥市集贤路与习友西路交口处，多年来，得利高坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。得利高期待成为您的长期合作伙伴！