

MM440启动跳闸开机炸模块维修

产品名称	MM440启动跳闸开机炸模块维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子:接地故障维修 MM440:免费检测 德国:180天保修
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

如果负载脱掉启动还报警“ F0001 ”，一般是IGBT功率模块损坏或者PCB板驱动电路部分硬件损坏所致。这时候需要更换损坏器件或找专业人员维修。

西门子440变频器模块炸及启动跳闸故障检测：通电后电动机不能转动，模块炸及启动跳闸但无异响，也无异味和冒烟。

(4)控制设备接线错误。

(1)检查电源回路开关，熔丝、接线盒处是否有，，

(2)检查熔丝型号、熔断原因，

(4)改正接线。(3)电源回路接点松动，

(6)小型电动机装配太紧或轴承内油脂过硬;(7)轴承卡住。

(3)紧固松动的接线螺丝，用万用表判断各接头是否假接，

(4)减载或查出并消除机械故障，

(5)检查是否把规定的面接法误接;是否由于电源导线过细使压降过大。

自动化发那科主机16i-TA 维修 主机死机 不显示故障维修 电机的额定输出功率可以不变；（

2) 高压电机在高原使用时要采取防电晕措施；

(3) 海拔高度对直流电机换向不利，要注意碳刷材料的选用。电机为什么不宜轻载运行？电机轻载运行时，

(1) 电机功率因数低；

(2) 电机效率低。会造成设备浪费，运行不经济。电机过热的原因有哪些？

(1) 负载过大；(2) 缺相；(3) 风道堵塞；(4) 低速运行时间过长；(5) 电源谐波过大

西门子440变频器模块炸及启动跳闸维修型号：

6SE6440-2UD32-2DB1 22 kw 6SE6440-2UD33-0EA1 30 kw 6SE6440-2UD33-0EB1 30 kw 6SE6440-2UD33-7EA1
37 kw 6SE6440-2UD33-7EB1 37 kw 6SE6440-2UD34-5FA1 45 kw 6SE6440-2UD34-5FB1 45 kw
6SE6440-2UD35-5FA1 55 kw 6SE6440-2UD35-5FB1 55 kw 6SE6440-2UD37-5FA1 75 kw 6SE6440-2UD37-5FB1 75
kw 6SE6440-2UD38-8FA1 90 kw 6SE6440-2UD38-8FB1 90 kw 6SE6440-2UD41-1FA1 110 kw

6SE6440-2UD41-1FB1 110 kw

6SE6440-2UD41-3GA1 132 kw

6SE6440-2UD41-3GB1 132 kw

6SE6440-2UD41-6GA1 160 kw