

秸秆粉碎机厂家 安徽盛昌 河南秸秆粉碎机

产品名称	秸秆粉碎机厂家 安徽盛昌 河南秸秆粉碎机
公司名称	安徽盛昌生物能源科技开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省广德县经济开发区广屏路2号
联系电话	13195355599

产品详情

玉米秸秆粉碎机原理：

当粉碎机开始工作的时候，主机体内的齿盘就会在电机的驱动下开始做高速的旋转，这时物料有进料斗口匀速的进入粉碎室内，里面高速旋转的齿盘就会带着物料在做旋转粉碎工作，大型秸秆粉碎机，主要靠的是齿盘上面的相对上下齿牙研磨、击打达到理想的粉碎程度，成品物料就会通过锣底从出料斗排出体外，秸秆粉碎机厂家，完成粉碎工作。在粉碎室内的一端装有转子，轴承两端装有内端盖和外端盖，转子上紧固有数圈钢齿，与固定在活门里的齿盘交错配置，活门上端有入料口，入料口上面装有盛料斗，活门下端有出料口。

秸秆粉碎机的故障及排除。

(1)粉碎成品过粗。产生的原因是：筛片磨损严重或有破洞；锤筛间隙过大等。排除方法是：打开秸秆粉碎机机盖，检查筛片有无损坏，锤筛间隙是否合适，连接件是否松动等；及时修复或更换筛片，调节、紧固、修补后再关牢机盖，拧紧机上的手轮。

(2)进料口反喷。产生的原因：风门调节不当和输送管道堵塞或筛孔堵塞；集粉袋透气性差或长度不够。排除方法：调节风门开度或清除管道和筛孔的堵塞；如果自制集粉袋，河南秸秆粉碎机，宜采用透气性较好的布袋，集粉袋的长度应不短于1.5m。

秸秆粉碎机筛片直径的选择。

筛片是控制粉碎机粒度的重要手段，粉碎机筛片直径的大小直接影响产品的粒度大小，并影响粉碎机的产量与电耗。筛片直径一般要比需要的粒度大50%左右，比较经济合理，但必须结合实际生产情况。主要有以下几种影响因素：

1. 成品料种类：加工不同品种的成品料所要求不同的粒度，要选配不同孔径的筛片；
2. 原料情况：含水份较高的原料要配备比正常水份原料稍大一点孔径的筛片；
3. 筛片厚度：筛片的厚度一般根据孔径的大小来决定，筛孔直径越小，其厚度越薄；

总之，生产中应以粉碎产品的粒度要求为基本点，综合考虑上述几个方面的具体情况，秸秆粉碎机价格，最好能通过生产试验作粒度分析，最后确定适宜的筛板孔径，这将对改善粉碎物料粒度均匀性，提高粉碎效率，降低电耗与生产成本超重要作用。

秸秆粉碎机厂家-安徽盛昌(在线咨询)-河南秸秆粉碎机由安徽盛昌生物能源科技开发有限公司提供。安徽盛昌生物能源科技开发有限公司（www.ahscnykj.com）为客户提供“秸秆颗粒机,秸秆粉碎机”等业务，公司拥有“盛昌”等品牌。专注于农业机械等行业，在安徽合肥有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：倪经理。