

河北净化工程 朗洁万达净化工程

产品名称	河北净化工程 朗洁万达净化工程
公司名称	珠海朗洁万达科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	珠海市金湾区三灶镇琴石路101号1栋2单元1104房
联系电话	13910285007

产品详情

无尘衣着装

1 进入无尘室之工作人员须穿着合适的无尘衣、鞋，不可穿着过大或过小之无尘衣、鞋。禁止穿戴他人衣服、鞋子。

2 穿着顺序：网帽——口罩——无尘衣——无尘鞋——手套——检查服装衣容。

3 口罩更换频率为一个/天，网帽为一个/周；手套、指套一次一换，生产发现手套、指套破损，脏污等立即进行更换；更换过的口罩、网帽、手套等分别置入相关垃圾桶内；禁止随意丢弃。

4 在无尘车间内发现无尘服、口罩等没穿着好，禁止在风淋室车间内整理，必须去门禁室内整理；禁止在车间内随意摆弄无尘衣、拉下口罩。

5 无尘衣使用完后，整理好无尘服装，进行分类摆放，具体请看《无尘服管理办法与注意事项》。

6 做静电鞋、静电手环测试，做好防静电工作，准备进入车间。

7 进出无尘间，严禁携带任何违禁物品，一经发现，严肃处理。物料等物品进入无尘室，河北净化工程，请看下面无尘室物品管理规定

无尘车间管理规范

一 人员管理

1 进入无尘车间人员需首先了解无尘车间管理规范，并遵守无尘车间的相关管理规定。

2 尚未被认可的新员工、外单位人员、外宾等须进入无尘车间者，应向公司主管领导报备申请，经主管领导同意后，领取临时证配于胸前，并在相关人员陪同在场方可进入，并做出入无尘室登记。

3经训练考试合格及主管审核后的人员签发无尘车间证。本公司员工凭无尘车间证进出车间，证不得转借、不得涂改、不得伪装，不得携带未经批准人员进入无尘车间。

4 其他未经允许的相关人员禁止进入无尘车间和风淋室。

进入无尘车间前之注意事项

- a、任何人进入无尘车间工作或参观，须依规定换穿无尘衣。
- b、非经无尘车间主管许可不得将私人物品（手提袋、书籍等）及非洁净室所使用之工具携入无尘车间；维修用之手册及工具在用毕后应立即收起。
- c、原物料进无尘车间时，需先在外面拆箱及拭净，并置于货物风淋室携入无尘车间。
- d、无尘车间、办公区均为禁烟区，若有吸烟，须于抽后并漱口后，方可进入无尘车间。
- e、在无尘车间内，不得饮食、嬉闹，或从事其它与生产无关的事情。
- f、进入无尘车间者应保持身体洁净，头发应常梳洗，并禁止使用香水及化妆品。
- g、进入无尘车间内不得穿着短裤及布鞋、袜子。

河北净化工程-朗洁万达净化工程由珠海朗洁万达科技有限公司提供。珠海朗洁万达科技有限公司（www.langjiewanda.com）在污水处理设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，朗洁万达科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：朱经理。