

云霄寻求润滑油代理

产品名称	云霄寻求润滑油代理
公司名称	莫塔（厦门）石油科技有限公司
价格	166.00/瓶
规格参数	
公司地址	厦门市软件园三期诚毅大街358号1302单元之一 (注册地址)
联系电话	13666013779

产品详情

内部杂质

铁屑等金属杂质是影响杂志的主要因素。其中最有可能是泵的高速运转而产生的磨屑，包括和泵旋转的所有部件都是有可能的，比如轴承、容积室等的磨损。液压阀阀芯来回运转，油缸的来回运转产生的碎屑，但这段时间是不会出现这种现象的。

如果你的挖掘机是新买的，在磨合时会产生大量的金属杂质，换油期间要将油箱中的液压油全部抽空，将油箱全部用棉布擦拭干净后再注加新油。如果没有清空，那么有可能有大量铁屑残留在油箱中，也会导致新油被污染而发黑。

我公司主要经营汽车润滑油，机油，柴油机油，发动机油，汽油机油