

化工设计服务 金华化工设计 河北英科石化工程

产品名称	化工设计服务 金华化工设计 河北英科石化工程
公司名称	河北英科石化工程有限公司江苏分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区木渎镇金枫南路216号东创科技园B1号楼907室
联系电话	13771758123

产品详情

管道尺寸确定

1. 管子的尺寸依据操作条件而确定。必要时考虑按正常控制条件下计算的管道和设备的摩擦和25%流量的余量但下列情况除外

1 泵、压缩机、风机的管道尺寸按其相应的能力确定在设计转速下能适应流量的变化要求同时要估计到流量到0的情况。当机器的醉大能力超过工艺要求的醉大能力时管道的设置不能按机器醉大能力计算。

2 循环燃油系统应按设备设计要求的125%流量考虑以使其有25%的循环量。

3 间断操作的管道如开车和旁路管道的尺寸应按可利用的压力降来设计。

压力容器设计注意事项

长颈对焊法兰对接焊缝探伤 当工作压力大于或等于0.8倍JB4700-2000标准中规定的醉大允许工作压力时，化工设计公司，法兰与圆筒的对接焊缝必须进行100%的(射线)RT或(超声)UT检测，金华化工设计，合格级别为RT 级、UT 级。（JB4700-2000 第15页）；

乙型法兰的短接和长颈对焊法兰的直边与筒体不等厚时按JB4700-2000中第14页之6.5条处理；4 b% O6 C: m6 l. R6 m; l% r) @) s

压力管道事故

事故原因：

- 1、 阀体和法兰缺陷：阀门失效、磨损，阀体、法兰材质不合要求，阀门公称压力、适用范围选择不对。
- 2、 安全距离不足：压力管道与其它设施距离不合规范，化工设计服务，压力管道与生活设施安全距离不足。
- 3、 安全意识和安全知识缺乏：思想上对压力管道安全意识淡薄，对压力管道有关介质（如液化石油气）安全知识贫乏。
- 4、 违章操作：无安全操作制度或有制度不严格执行。
- 5、 腐蚀：压力管道超期服役造成腐蚀，未进行在用检验评定安全状况。

化工设计服务-金华化工设计-河北英科石化工程由河北英科石化工程有限公司江苏分公司提供。河北英科石化工程有限公司江苏分公司（www.jsenco.com）是一家从事“化工石化医药行业（化工工程）专业工程设计甲级等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“英科石化工程”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使英科石化工程在化工产品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！