

维修技术精湛 清华同方热泵机组维修 利津热泵机组维修

产品名称	维修技术精湛 清华同方热泵机组维修 利津热泵机组维修
公司名称	青岛新源祥制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区重庆中路
联系电话	13156050099

产品详情

比泽尔压缩机经销维修安装改造

应用范围广泛：高温、中温及低温应用；同一类型压缩机可使用R22、R404a、R507a、R134a、R407a制冷剂；压缩机配有电子保护模块，采用PTC传感器对电机温度进行监控；C1到C4均采用高质量耐磨部件、八角型设计，使压缩机符合极小的空间要求；[1] 油系统采用飞溅式润滑，即使在极限运行工况下，仍能保证良好的压缩机供油；选件：曲轴箱加热器、油压开关、能量调节及卸载启动装置、附加缸顶风扇、水冷缸盖、R22低温用CIC喷液装置及船用特殊油槽。

螺杆式压缩机的保养时间及方法

1. 空压机油运行2000小时或者运行3个月更换一次，每次需更换干净，首先放干净油气分离器里的油，再放干净油冷却器油，再点动三秒，停机，打干净主机头内腔油，再加入2升新油，再点动三秒，清洗机头，再向主机头加入5升油，不用点动，最后加满油气分离器油至油标上面，天加热泵机组维修，再点动机器5秒，按停止按钮，油往下降，宏利热泵机组维修，再添加油至油位计两红线之间。
2. 机油滤芯是和油一起更换，2000小时或者运行3个月，更换时要加满新油，并且O型圈上要抹一层油，装上，不漏油即可。
3. 空滤芯堵时才更换，平常每500小时清洁一次，用不高于0.4Mpa压力气体从内向外吹扫，再清理外面灰尘。
4. 油气分离器了滤芯，一般4000小时或者运行6个月更换，更换时一定要在更换油时更换，更换后需运行半小时后停下来，让油分芯适应一下工作，再等1小时，最后再正常运行。
5. 水冷型冷却器，每半年清理一次，水垢和油垢要用清洗剂清洗。
6. 断油阀定期要检查，底部拆下铜管，用铁丝，向上顶，可以顶上去且松手后能回位为好，否则，就需

拆下清洗。

7. 每入夏之前机器需大保养一次：

a油冷却器拆下，油路系统用洁碳清洗剂泡一天，后清洗；

b冷却风机扇叶要处理干净表面灰尘；

c电机轴承要加入新黄油及清扫电机风机扇叶表面灰尘。

螺杆制冷压缩机的工作过程中对制冷量的控制

属于大惯性纯滞后环节，控制参数会随着环境温度、吸

气压力、排气压力、油温、油压等参数的变化而发生不

确定变化。因此对该系统采用模糊控制方案，可以取得

良好的控制效果。

本控制器采用双输入单输出的模糊控制器。在控制

过程中，不仅对实际误差自动进行调节，天津热泵机组维修，同时还对实际

误差变化进行调节，清华同方热泵机组维修，这样才能保证系统稳定，并且采用

死区环节控制，使得系统

维修技术精湛(图)-清华同方热泵机组维修-天津热泵机组维修由青岛新源祥制冷设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。青岛新源祥制冷设备有限公司（www.qdxyxzl.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为制冷设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!