

重庆尿素泵价格 济南信发汽配诚信经营 汽车尿素泵价格

产品名称	重庆尿素泵价格 济南信发汽配诚信经营 汽车尿素泵价格
公司名称	济南信发汽车配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区蓝翔路56号泉利汽配城21-102
联系电话	13465314101 13465314101

产品详情

伴随着新的排放标准开始执行，大部分卡车开始采用SCR后处理技术。不少司机应该深有体会，在给自己的爱车添加尿素时无形得增加了一笔不小的开支，而与后处理相关的故障维修费用更是高得离谱，让不少司机大呼“吃不消”。司机们有没有发现，车子开久了，会变得“绵软无力”。这时候不妨看一下SCR载体结晶有无堵塞，一旦堵住了，不仅车子动力欠佳，还十分地费油。这时就是在提醒各位卡友该对SCR进行清洗了。

根据一些有经验司机提供的经验，导致SCR载体结晶堵塞的主要原因有二，一方面是使用了劣质的尿素溶液和劣质柴油，重庆尿素泵价格，另一方面是排温过低导致尿素溶液无法完全分解。除了上述故障外，小编还整理了其它可能出现的SCR后处理故障的解决办法，与大家一起分享。

- 1.尿素喷嘴排查，检查尿素吸液管滤网：当尿素泵建压出现异常时，除了要检查管路外，还要检查吸液管滤网是否堵塞，必要时需要进行清理或更换。
- 2.检查尿素溶液管路：保持尿素加注口、加注设备(漏斗等)及其相邻部位清洁，柴油车尿素泵价格，否则在加注尿素溶液时会使尘土等杂质进入尿素箱，造成滤清器堵塞、老化以及污染尿素溶液等。
- 3.检查尿素溶液管路
- 4.检查后处理进口密封性：后处理总成进口端接口处拆卸后，需换用新的密封垫。
- 5.检查尿素箱进口过滤网：打开尿素箱加注口进行检查，如发现尿素箱过滤网堵塞时可拿出滤网进行清洗。
- 6.排放尿素箱内尿素溶液：若发现尿素箱内尿素溶液不合格，需更换质量合格的尿素溶液。松开尿素箱上尿素塞，放掉残液，清洗干净尿素箱，加注合格的尿素溶液。
- 7.油气分离器的检查更换周期：更换机油滤清器、柴油滤清器时更换此空气滤清器，国四尿素泵价格，

因为系统有压力，更换时注意安全。

后处理系统故障

当后处理中的尿素泵有问题；尿素系统上的喷嘴出现堵塞或本身质量问题；尿素本身质量不合格；尾气管有泄漏的情况；

都会导致尿素喷射雾化效果差，尿素溶液直接喷到排气管壁上，汽车尿素泵价格，同时因为尾气管始终处于500°高温下，水分很容易蒸发，进而出现结晶的现象；

时间久了，结晶的现象就会很严重，导致SCR催化器催化效率低，从而出现动力不足的现象。

尿素泵一般会出现哪些故障又该如何去诊断呢？

现象：尿素消耗突然减少

尿素喷射量小，车没有报故障代码，这时车是可以正常工作的，没必要去检查后处理哪个地方出现问题；如果想找出问题的源头，用设备检测以下几个地方：

- 1、尾气排气管内是否有尿素结晶；
- 2、检测尿素泵喷射量，是否在喷射合格范围内；
- 3、检测NOx传感器读值是否低于正常范围；
- 4、检查催化，催化效率可能降低；
- 5、ECM故障

重庆尿素泵价格-济南信发汽配诚信经营-汽车尿素泵价格由济南信发汽车配件有限公司提供。“SCR尿素后处理,电喷传感器,发动机,驾驶室,变速箱”就选济南信发汽车配件有限公司（www.sdxq.com），公司位于：山东省济南市天桥区蓝翔路56号泉利汽配城21-102，多年来，济南信发汽配坚持为客户提供好的服务，联系人：罗经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。济南信发汽配期待成为您的长期合作伙伴！