

空气源热泵工程公司 恒阳科技

产品名称	空气源热泵工程公司 恒阳科技
公司名称	武汉恒阳科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市徐东铁机路保利城三期G2-A1010
联系电话	13797046938 13797046938

产品详情

一、热水器要保持通电。

空气能热水器切不可断电，因机组都设置有防冻保护功能，压缩机的正常运行，空气源热泵工程公司，才能保证机组在寒冷的天气中不结霜使机组正常运行。

二、停机后，管道水清空。

长时间不用空气能热水器，将机组管路中的水放掉，防止管路在停止运行的时候结冰，放水之后，还需切断电源，套上防护套，保护管道在停止使用的期间不出现任何结冷的问题，再运行时就对空气能热水器系统进行一次全面的检查，确保是否没有出现故障。

三、管道保温。

在冬季，环境温度都比较低，不仅是空气能热水器水温仍是一般热水，温度都是下降得格外快，假如没有做好充沛的保温办法，空气能热水器的管道就很容易结冰。空气能热水器管道保温首要选用保温棉或聚氨酯发泡两种，小管径一般都用保温棉保温，大管用聚氨酯发泡保温。

武汉恒阳科技有限公司坐落在美丽的江城武汉武昌，长江二桥头。成立创建于2013年，公司注册资金壹佰万圆，实收资本壹佰万元。公司主营范围：节能设备、电子产品普通机电设备的销售、安装及技术咨询。

空气源热泵采暖机组进行下结霜问题的处理方法：

化霜不干净，不彻底--病因：1) 退出化霜盘管温度设置过低，导致霜还没化干净，就退出化霜；
2) 化霜盘管探头放置位置不合适，不是放置在结霜较严重地方。

方法：1) 调整化霜参数，将退出化霜温度调高，观察能够彻底化霜为准；2)
调整化霜探头位置，放置在结霜较严重地方。

空气源热泵系统由于无需锅炉、无需相应的锅炉燃料供应系统、除尘系统和烟气排放系统，系统安全可靠、对环境无污染。

空气源热泵冷（热）水机组采用模块化设计，不必设置备用机组，运行过程中电脑自动控制，调节机组的运行状态，使输出功率与工作环境相适应。

空气源热泵的性能会随室外气候变化而变化。

在我国北方室外空气温度低的地方，由于热泵冬季供热量不足，需设辅助加热器。

空气源热泵工程公司-恒阳科技(图)由武汉恒阳科技有限公司提供。空气源热泵工程公司-恒阳科技(图)是武汉恒阳科技有限公司（www.whhy68.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李先生。