

耐璞 进口seepex螺杆泵 重庆seepex螺杆泵

产品名称	耐璞 进口seepex螺杆泵 重庆seepex螺杆泵
公司名称	广州耐璞环保机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇新世界花园北门围仔厂房
联系电话	13922149190

产品详情

广州耐璞环保机械有限公司主要产品为seepex螺杆泵、螺杆泵，品牌涉及到 NETZSCH、nemo、seepex、mono、allweiler、naipu、耐驰、奈莫、西派克、莫诺、艾维乐、耐璞等，整泵以及配件进口国产通用（定子、转子、连轴杆、传动轴、万向节套件、骨架护套），我们是一家集设计、生产为一体专注于环保领域的新型机械公司，拥有德国螺杆泵先进的生产技术，为国内环保行业、石油化工、食品、造纸、冶金、精细日用化工、精密电子、电力等行业成功配送了大量先进螺杆泵设备。seepex螺杆泵

耐璞--广东seepex螺杆泵

易损件的失效方式：

- 1.定子：主要失效形式为磨损以及定子材料（橡胶）的老化。
- 2.转子：主要失效形式为磨损以及疲劳剥落等。
- 3.轴承：疲劳、磨损、腐蚀以及其它损伤。
- 4.轴封：机械密封——主要失效形式为动、静环的磨损、剥落以及密封辅件的失效等。

填料密封——主要失效形式为填料的磨损和老化。

耐璞--广州seepex螺杆泵

- 1、每种塑料，都有一个理想塑化的加工温度范围，应该控制料筒加工温度，使之接近这个温度范围。粒

状塑料从料斗进入料筒，首先会到达加料段，seepex螺杆泵厂家，在加料段必然会出现干性磨擦，当这些塑料受热不足，熔融不均时，很易造成料筒内壁及螺杆表面磨损增大。同样，在压缩段和均化段，如果塑料的熔融状态紊乱不均，也会造成磨损增快。

广州耐璞环保机械有限公司主要产品为seepex螺杆泵、螺杆泵，品牌涉及到 NETZSCH、nemo、seepex、mono、allweiler、naipu、耐驰、奈莫、西派克、莫诺、艾维乐、耐璞等，重庆seepex螺杆泵，整泵以及配件进口国产通用（定子、转子、连轴杆、传动轴、万向节套件、骨架护套），我们是一家集设计、生产为一体专注于环保领域的新型机械公司，拥有德国螺杆泵先进的生产技术，为国内环保行业、石油化工、食品、造纸、冶金、精细日用化工、精密电子、电力等行业成功配送了大量先进螺杆泵设备。seepex螺杆泵

耐璞--广东seepex螺杆泵

- 1.装配时应将单螺杆泵零件仔细清洗，检查，损坏的零件应更换；
- 2.传动轴两万向接头装配时，应检查密封圈有否损坏，在空腔内填充润滑脂；
- 3.正确安装的轴承使轴转动灵活，无卡阻现象。
- 4.轴封安装：填料函安装时，应使填料压盖压紧螺栓位置在壳体安装窗口内，便于扳手调整螺栓；
- 5.排出体压紧固定时，螺母拧紧应均匀一致；
- 6.机械密封安装应小心，摩擦副端面应清洁并涂上润滑脂；
- 7.安装定子时，用甲1基硅油或EG涂抹转子，定子内腔表面，进口seepex螺杆泵，有利于定子安装；
- 8.安装装配时，联轴器中心对齐。

耐璞--广州seepex螺杆泵

在污水处理厂，污泥螺杆泵一般在地下管廊等到场所运转，而且有进很分散，不可能派专人去监视一台泵的工作，因此定时定期对运转中的污泥螺杆泵进行巡视就成为运行操作人员的一项重要日常工作。应制定严格的巡视管理制度，建议在白天每2h巡视一次，夜间每3~4h巡视一次。对于经常开停的污泥螺杆泵应尽量到现场去操作，seepex螺杆泵定制，以观察其起动时的情况。

广州耐璞环保机械有限公司主要产品为seepex螺杆泵、螺杆泵，品牌涉及到 NETZSCH、nemo、seepex、mono、allweiler、naipu、耐驰、奈莫、西派克、莫诺、艾维乐、耐璞等，整泵以及配件进口国产通用（定子、转子、连轴杆、传动轴、万向节套件、骨架护套），我们是一家集设计、生产为一体专注于环保领域的新型机械公司，拥有德国螺杆泵先进的生产技术，为国内环保行业、石油化工、食品、造纸、冶金、精细日用化工、精密电子、电力等行业成功配送了大量先进螺杆泵设备。seepex螺杆泵

耐璞--广东seepex螺杆泵

常见问题处理：

1.泵体剧烈振动或产生噪音：

产生原因：水泵安装不牢或水泵安装过高；电机滚珠轴承损坏；水泵主轴弯曲或与电机主轴不同心、不平行等。

处理方法：装稳水泵或降低水泵的安装高度；更换电机滚珠轴承；矫正弯曲的水泵主轴或调整好水泵与电机的相对位置。

2.传动轴或电机轴承过热：

产生原因：缺少润滑油或轴承破等。

处理方法：加注润滑油或更换轴承。

耐璞--广州seepex螺杆泵

螺杆泵有较大的振动或噪音原因：1. 电动机与泵轴不同心；2. 泵内吸入空气或料液混有大量空气

排除：1. 重新调整同轴度；2. 检查料液位，设法排除吸入液中的空气运行过程中.流量显著下降原因：1. 衬套磨损，间隙增大；2. 转速降低；3. 万向节或饶轴损坏传动失效；4.

吸入管路漫入液体深度不够，有空气进入泵内

排除：1. 更换衬套；2. 检查电源和电机；3. 停机检修，更换万向节或饶轴；4.

减小吸入高度.，曾加浸入深度，排除吸入料液中的空气

耐璞(图)-进口seepex螺杆泵-重庆seepex螺杆泵由广州耐璞环保机械有限公司提供。广州耐璞环保机械有限公司（www.gznaipu.com）是从事“螺杆泵,进口国产通用螺杆泵整泵以及配件,油泵”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。