

# 吉林螺旋给料器厂家直销 青岛铸工重型

产品名称	吉林螺旋给料器厂家直销 青岛铸工重型
公司名称	青岛铸工重型机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省黄岛区东岳西路112号
联系电话	13864810288

## 产品详情

在消失模生产线中，黑区是决定整个消失模铸件品质的关键环节；整个消失模生产线的黑区要想成功，就离不开优质而齐全的黑区设备。下面就为大家讲解下消失模铸造生产线的黑区设备都包括哪些？一般来讲，消失模生产线上的黑区设备包括下属2种；具体如下

### 1 卧式冷却机。

卧式冷却机采用水冷和风冷的双重作用，不仅冷却效果好，而且除尘。它具有全自动砂温流量控制，砂温过高会自动放慢出砂速度。此设备操作简单，易维护，低噪音。

### 2 负压系统。

本负压系统是由真空泵、气水分离器、稳压过滤器、分配器、真空表组成。为负压砂箱制造稳定的负压场，使干砂在大气压力作用下定型；浇注时，螺旋给料器厂家直销，吸走泡沫模型气化产生的气体，避免铸件产生气孔。

消失模黑区设备	消失磨砂处理设备	树脂砂线	粘土砂线
---------	----------	------	------

在消失模生产线中，黑区是决定整个消失模铸件品质的关键环节；整个消失模生产线的黑区要想成功，就离不开优质而齐全的黑区设备。下面就为大家讲解下消失模铸造生产线的黑区设备都包括哪些？一般来讲，消失模生产线上的黑区设备包括下属2种；具体如下：

### 1、皮带输送机。

皮带输送机：此设备是消失模生产线中不可缺少的设备之一，其服务对象是输送成件或散状物料，主要用于输送干砂储砂斗里面；可用于水平或倾斜输送。

## 2、砂温调节器。

砂温调节器采用密排无缝钢管实现型砂热交换，本机占地面积小，散热面积大，调温效果好，砂温调节器出砂温度可以显示，符合温度要求的型砂才可以送至下道工序。

树脂砂线	消失磨砂处理设备	消失模黑区设备	粘土砂线
------	----------	---------	------

利用离内浇口越远，增碳越严重的特点，在离内浇口最远端或在铸件的高点设置冒口，使先进入铸件的增碳污染严重的钢水进入冒口内，同时冒口还起到集渣、集气的作用。使用该工艺，可使铸件整体含碳量控制在工艺要求范围内。消失模模样的密度非常重要，只要表面光洁，密度低，可带来增碳低和发气量少的好处。

### 防止返喷

返喷是消失模铸造中常发生的现象，返喷严重时可能会危及浇注工的人身安全，必须予以重视，为减轻喷现象

吉林螺旋给料器厂家直销-青岛铸工重型(在线咨询)由青岛铸工重型机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。青岛铸工重型机械有限公司(www.zhuzhaogongye.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为清洗、清理设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!