

# 长春稀土球化剂 供应稀土球化剂 大为冶金

产品名称	长春稀土球化剂 供应稀土球化剂 大为冶金
公司名称	安阳大为冶金耐材有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳市龙安区龙泉镇开发区
联系电话	13937234449 13937234449

## 产品详情

作为炼钢脱氧剂，供应稀土球化剂，应用最广泛的是硅锰、锰铁和硅铁。强烈的脱氧剂为铝(铝铁)、硅钙、硅锆等（见钢的脱氧反应）。用作合金添加剂的常用品种有：锰铁、铬铁、硅铁、钨铁、钼铁、钒铁、钛铁、镍铁、铌(钽)铁、稀土铁合金、硼铁、磷铁等

炼钢用纯金属添加剂有铝、钛、镍和金属硅、金属锰、金属铬等。某些易还原的氧化物如MoO<sub>3</sub>、NiO，也用于代替铁合金。此外，还有氮化铁合金，如经过氮化处理的铬铁、锰铁等，以及混有发热剂的发热铁合金等。

铁合金的分类：按生产方法分类。可分为：高炉铁合金，稀土球化剂报价，包括高炉高碳锰铁、低硅锰合金、低硅铁等；电炉铁合金，包括高碳锰铁、高碳铬铁、硅铁、硅锰合金、硅铬合金、硅铝合金、硅钙合金、磷铁、中低碳和微碳铬铁、中低碳锰铁、精炼钒铁等。广义的铁合金是指炼钢时作为脱氧剂、元素添加剂等加入铁水中使钢具备某种特性或达到某种要求的一种产品。铁与一种或几种元素组成的中间合金，主要用于钢铁冶炼。

铁合金的主体元素一般熔点较高，稀土球化剂厂家，或者它的氧化物难于还原，难于炼出纯金属，若与铁在一起则较易还原冶炼。在钢铁冶炼中使用铁合金，其中含铁非但无害，而因为易熔于钢水反较镍铁有利。冶炼铁合金用的矿石原料除硅石各地普遍存在以外，长春稀土球化剂，大都集中在少数地区，如铬矿90%赋存在南部非洲，锰矿大量储存在南非和苏联。矿石多数以氧化物或含氧盐的形式存在铁合金（如铬、锰、钨、镍、钒、钛等），有些为硫化物（如钼）。

长春稀土球化剂-供应稀土球化剂-大为冶金(优质商家)由安阳大为冶金耐材有限公司提供。安阳大为冶金耐材有限公司（www.aydawei.com）是一家从事“铁合金,焦炭,生铁”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“大为冶金”品牌拥有良好口碑。我们

坚持“服务为先，用户至上”的原则，使大为冶金在铁合金及制品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（[www.aydw17.com](http://www.aydw17.com)）还是从事硅铁，硅铁合金，硅铁厂家的厂家，欢迎来电咨询。