

# 制冷机组图片 制冷机组 日照精诚制冷设备

产品名称	制冷机组图片 制冷机组 日照精诚制冷设备
公司名称	日照精诚制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区万家岭村
联系电话	13906337701

## 产品详情

新风系统是一个系统工程，好的产品必须配有好的设计安装才能实现产品的效果。管路的安装

管路安装需要考虑管路的排布要尽量减少风量的损失

管路安装使用的是PVC管道，其使用寿命与建筑相同，管路每150cm一根吊卡，管路要求横平竖直，每个接头处抹PVC胶水，要保证管道连接的可靠性。管路中有软管区域，每70cm一根吊卡，吊卡螺栓采用长螺栓。新风系统管路虽然比较复杂，但是装修完毕后这些管路都是隐藏在吊顶里的。

### 主机与管路的连接

管路与主机的连接：工程选用的管路与主机进排风口之间的连接选用变径或漏斗式大小头，接缝处用锡箔布粘胶带固定，制冷机组，要求：胶带粘贴平整，不能皱起，接缝要粘包紧密，不能漏风，锡箔结合处需用扎带固定。

### 风口的安装

风口安装要牢固，制冷机组图片，位置要选择合理，以充分保证使用效果

排风口安装于卫生间及厨房吊顶上，室内空气通过排风口进入主机，再通过主机进入烟道。新风口体积小，美观，不占用空间，安装于客厅或起居室的窗户上方，室外新鲜空气由此进入室内。新风系统风口安装要注意同一厅室、房间内的相同风口高度应一致，排列应整齐，风口水平安装水平度偏差不大于3/1000。

### 1、为什么碰触变频空调外壳时会有漏电的感觉?

因为普通空调和变频空调器都属于 类家用电器，当变频空调外壳未接好接地线，就会产生感应电，有

漏电的感觉。因此空调器必须将电源供电的插座或开关接入空调时，确保空调器的外壳接地良好就会消除感应电。

## 2、空调遥控器长时间不使用，电池是否需要拿出？

因为遥控器在不使用时，制冷机组生产安装，维修，也会使电池产生一点功耗，制冷机组厂家，劣质电池会漏电解液腐蚀坏遥控器。

## 3、空调长时间关闭，空调电源需要断开么？

因为空调在通电或遥控关机时，室内机或室外机的电器部件会产生一点功耗(根据机型不同从几瓦至十几瓦不等)。所以，空调长时间不使用，建议将空调电源断开，以免产生耗电和部件的老化损坏。

### 、初次使用时加热要循序渐进

使用地热地板时，消费者一定要注意循序渐进地给地坪和地板加热。安装时，地表温度应保持在18 左右。在安装前，要对水泥地面逐渐升温，每天增加5 ，直至达到18 左右的标准为止。在安装完成后的头3天内，要继续保持这一温度，3天之后才可根据需要升温，并且每天只能升温5 。

使用地热采暖，注意应缓慢升温。使用时，供暖开始的前三天要逐渐升温：头天水温18 ，第二天25 ，第三天30 ，第四天才可升至正常温度，即水温45 ，地表温度28 ~ 30 。不能升温太快，太快的话，地板可能会因膨胀发生开裂扭曲现象。

长时间后再次启用地热采暖系统时，也要像使用那样，严格按加热程序升温。

制冷机组图片-制冷机组-日照精诚制冷设备(查看)由日照精诚制冷设备有限公司提供。日照精诚制冷设备有限公司(www.jingchenglr.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。精诚制冷设备——您可信赖的朋友，公司地址：日照市海曲西路139号，联系人：郑成彪。