

# 鲲鹏医疗科技公司 logiqe9彩超 河北logiqe9

产品名称	鲲鹏医疗科技公司 logiqe9彩超 河北logiqe9
公司名称	广州鲲鹏医疗科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区东圃祥圃街汇诚商务大厦428室
联系电话	18902286889

## 产品详情

广州鲲鹏——logiqe9

而NANMILL及NANFEED系列产品车刀直径范畴为8-10mm，选用了下列定义的夹持方法。在这般小的直径范围之内，如前所提的过刀头管理中心孔夹持螺丝，没法出示可被接纳可实操的解决方法。在新的定义中，logiqe9使用说明，螺丝放置于刀头前刀面上边，夹持螺丝头当做了斜楔的人物角色。这出示了靠谱的刚度夹持，刀头因无管理中心孔的构造而离心分离经久耐用，促使刀头转位简练。

广州鲲鹏——logiqe9

LOGIQ9 通道板也就是TD板出现问题的情况大多数在BT02版本的机器上，机器开机后在显示器下方出现红字，logiqe9彩超，提示机器内部电压问题，然后无响应。现在这种问题，基本上是TD板出现故障，需要更换了。L9的磁光驱MOD经常无法识别MOD，不读盘的问题。解决方法一是检查MOD磁光盘的读写位数，我们通常使用512或1024byte的磁光盘。另一种方法可以试着彻底重新安装软件。不过这种光盘现在客户大多不选择使用了。遇到问题的时候可以把MOD的电源拔掉，不再使用它。

?GELOGIQE9彩超图像缺失维修GTX2.45201044-3维修logiqe9

GE LOGIQ E9彩超图像缺失维修 GTX2.4

5201044-3维修

故障现象为：GE LOGIQ E9彩超出现所有探头均出现图像缺失现象。

根据故障分析，各供电大体上是正常的，故障部位大可能应该在GRLY或GTX2.4 5201044-3上的可能性大，将机器上的1位置的GTX2.4 5201044-3与2位置的GTX2.4 5201044-3对调后再开机，测试发现图像缺失的位置发生了改变，再关机，将2与3的GTX2.4

5201044-3对调后开机，图像缺失和原来一样，由此可断定1的GTX2.4 5201044-3有故障，logiqe9是什么，到公司发货一块GTX2.4板换上后，开机测试所有探头，回波全部恢复正常。

广州鲲鹏医疗科技有限公司均有LOGIQ E9的GTX2.4原装备件，GTX2.4 5201044-3现件服务时间为当天或次日。

广州鲲鹏医疗专业维修超声/B超维修/彩超维修：

- 1.维修B超电路板，LOGIQ E9电路板，5380000-1维修，DAC-BA04维修，5205052维修，5205052-3维修，5205052-4维修，AIMB-563维修
- 2.更换5380000-1，更换5205052-3，5205052-4更换，更换GTX2.4 5201044-3.
- 3.彩超整机维修保养服务：故障判断和维修。

服务品牌超声：GE（通用）、PHILIPS（飞利浦）、SIEMENS（西门子）、TOSHIBA（东芝）、HITACHI（日立）、ALOKA（阿洛卡）、BIOSOUND（百胜）、HP（惠普）、MEDISON（麦迪逊）、SAMSUNG（三星）等。内窥镜：奥林巴斯（olympus），富士（Fujifilm）

广州鲲鹏医疗科技有限公司主要做：维修彩超，彩超配件，内窥镜主机，监护仪，河北logiqe9，销售配件。成立于2009年，简称（广州鲲鹏），是一家专业的医疗器械第三方维修服务公司。公司主营：彩超，内窥镜主机，内窥镜，监护仪等设备维修，配件销售，保养、保修、维修服务，公司维修机型覆盖面广，维修技术精湛，维修配件齐全。

广州鲲鹏——logiqe9

LOGIQE9B超升级保修 LOGIQE9B超升级保修 LOGIQE9B超升级保修。机型：产品型号：LOGIQE9。Voluson E6 S1-5 M4S-D M6S-D 6S-D探头、Voluson E8 4C-D C1-5-D M6C-D探头、VIVID E9。供应：LOGIQE9电路板维修 LOGIQE9显示器维修 LOGIQE9彩超电源维修 LOGIQE9整机维修 LOGIQE9彩超维修 LOGIQE9彩超维修 LOGIQE9彩超轨迹球维修 M6C-D腹部探头维修 GE彩超维修 GE彩超配件 GE彩超电源维修 GE彩超显示器维修 GE彩超电路板维修 GE彩超显示屏维修 GE彩超探头维修 GE彩超销售 GE彩超维修（GE Voluson E8/e6 /GEV730/GE VIVIDE9/7/3/4/GE LOGIQE9/7/5/3）等 GE LOGIQ P6 /p5/p3等 LOGIQE9软件升级。GE LOGIQE9专业彩超维修、升级、保养一站式服务商。

广州鲲鹏——logiqe9

LOGIQE9超声探头尾套更换。机型产品型号：LOGIQE9。Voluson E6 S1-5 M4S-D M6S-D 6S-D探头。Voluson E8 4C-D C1-5-D M6C-D探头。VIVID E9。供应：LOGIQE9电路板维修 LOGIQE9显示器维修 LOGIQE9彩超电源维修 LOGIQE9整机维修 LOGIQE9彩超维修 LOGIQE9彩超维修 LOGIQE9彩超轨迹球维修。

鲲鹏医疗科技公司-logiqe9彩超-河北logiqe9由广州鲲鹏医疗科技有限公司提供。广州鲲鹏医疗科技有限公司（gzkunpeng.tz1288.com）在医疗器械这一领域倾注了无限的热忱和热情，鲲鹏医疗科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：蓝先生。

