

# 上下料机械手定制 歌达智能设备联系电话 上下料机械手

产品名称	上下料机械手定制 歌达智能设备联系电话 上下料机械手
公司名称	浙江歌达智能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省丽水市莲都区莲都工业区南山园南园四路10号
联系电话	13530667866

## 产品详情

浙江歌达智能设备有限公司主要生产自动抛光机、车床机械手等产品。

下面为你分享

### 检查润滑

机械手使用弹簧加载的润滑棒，除非有证据表明导轨润滑不充分，否则只需要一年替换一次。配置自动化润滑系统，可以顺着机械手运动连续进行润滑。但是如果有一些表面，车床上下料机械手，机械手在其上不能正常运动，那么对这些区域进行手动润滑，或实现自动化系统润滑的定期程控动作进行润滑。

选择专业，选择歌达，歌达将以无微不至的关注不负您的信赖！

浙江歌达智能设备有限公司主要生产自动抛光机、车床机械手等产品。

下面为你分享机械手取不出产品如何解决？

1. 如一模四穴，其中三个都能取出，只有一个，并且固定的那一个。这就好办了，首先确认运转后，看取出位置对不，或者手取容易不。一般位置对都能取出来，那就是手取不容易，这时就要考虑下避的使用了。实在是脱模不顺就得找模修检讨模具加以抛光了。

2. 整体全部取出还报警，并且固定稳定取出，这就是你设定的吸附检测压力过大造成的。需要降低检测压力。同样取不出不报警是吸附检测压力太小了，这时你的赶紧提高检测压力，不然取不出容易压模的。机械手吸附压力一般在80—90的在65—80之间

3. 位置对但取不出。就得检查吸盘有没有破了，有的吸盘用久了造成裂缝从而漏气。吸附压力上不去。更换新的吸盘

4. 位置对吸附压力上不去。这就用手动把对应的吸附开关打开，用纸贴住吸盘。看实际吸附压力多少，如果在正常范围，那还是位置有问题。若吸附压力这样都上不去，上下料机械手定制，那就是哪里的气管漏气了。

5. 动作模式设定错误。如一模两个产品和一模四个产品的设定是不一样的。

选择专业，选择歌达，上下料机械手，歌达将以无微不至的关注不负您的信赖！

浙江歌达智能设备有限公司主要生产自动抛光机、车床机械手等产品。

下面为你分享自动化机械手的特点

自动化机械手及自动生产线工艺种类多样化；

(1) 完成机械作用的有金属切削、装配。

(2) 完成物理作用的有烟草。

(3) 完成生物化学作用的有发酵。

(4) 完成电学作用的有电镀与电腐蚀。

(5) 完成化学作用的有造纸机械中的蒸煮、灯泡机械中的熔炼。

选择专业，选择歌达，歌达将以无微不至的关注不负您的信赖！

上下料机械手定制-歌达智能设备联系电话-上下料机械手由浙江歌达智能设备有限公司提供。浙江歌达智能设备有限公司（[www.gdznsb.com](http://www.gdznsb.com)）实力雄厚，信誉可靠，在浙江 丽水 的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领歌达智能设备和您携手步入辉煌，共创美好未来！