

# 凤岗裁切机 森捷数控 裁切机保养

产品名称	凤岗裁切机 森捷数控 裁切机保养
公司名称	东莞市森捷数控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大朗镇长塘社区长塘工业区118号B栋一楼
联系电话	13798662580 13798662580

## 产品详情

### 扫地机气缸、活塞、活塞环配合对气缸窜油的影响

扫地机气缸、活塞、活塞环合作对气缸窜油的影响：现在，扫地机发动机的光滑都选用压力光滑和飞溅光滑相结合的方法，气抽壁选用飞溅光滑。在作业时，气缸壁、活塞环和活塞之间都布满了机油，当三者合作正常时，机油不会窜上去；当三者合作不正常时，气缸壁和活塞间的机油就会窜入燃烧室，这是引起窜油的主要原因。

发动机作业必定时刻后，活塞环径向宽度减小弹力削弱，开口空隙变大，密封和刮油效果变差。活塞环槽空隙增大，加强了活塞环的泵油效果。气缸和活塞的磨损加大了合作空隙，裁切机保养维修，使空隙的机油增加，活塞上行时机油被刮进燃烧室。而窜油后简单发生积炭，加快气缸磨在损，形成恶性循环。

### SJCQ-600型平板裁切机

特点：进口PLC和触摸屏，中文字体，简单易懂。

平推送料方式，采用先进的进口丝杠+导轨，全新裁切机，为裁切精度有了基本的保障。

重要部位采用铸铁制造，经过高温退火，裁切机保养，不变形，为切刀运行时稳定性保驾护航

切刀速度可调，可根据材料厚度、粘度的不同来调节裁切速度

系统操作可单独控制送料或切刀，如：微动送料、微动退料、单刀裁切等

设备有计数功能和急停功能，切刀带有安全保护罩

设备为集中式供油，凤岗裁切机，保证设备的正常润滑。

技术指标：1、半断全断可自动交换（如：5刀半切断1刀全切断）

2、可多尺寸裁切（如：尺寸一 切10mm宽 5刀，尺寸二 切20mm宽 2刀，最刀可设置12组。

3、可切半断或全断、半断裁切底纸厚度不得小于0.06mm

4、裁切尺寸精度可达 $50\text{mm} \pm 0.05\text{mm}$

5、有效裁切面积 $600\text{mm} \times 650\text{mm}$ 、模切面积 $80\text{mm} \times 500\text{mm}$

6、切刀上下行程30mm(20mm厚的材料可顺利通过)

7、整机功率3Kw，电压380V(三相四线)

8、速度可达130车次/mid（裁切尺寸在30mm以下）

9、设备尺寸：1600mm\*1200mm\*1200mm

精电GC-1000高精度卷筒纸电脑横切机

主要功能及特点：

一、控制部分：

1.采用5.7”彩色触摸屏为操作界面。

2.均采用台安变频器控制。

3.PLC由本公司生产。

4.各牵引辊及浮动辊均采用气缸压力阻尼方式。

二、整理部分：

1.采用横向间距可调节手动整理台。（不锈钢台面）

三、整机参数

1.横切宽度：1000mm。

2.放卷直径：1500mm。

3.横切速度：140次/分（MAX）

4.横切精度： $\pm 0.15\text{mm}$

5.工作电压：380V

6.总功率：7Kw

7.总质量：2000Kg

凤岗裁切机-森捷数控-裁切机保养由东莞市森捷数控设备有限公司提供。东莞市森捷数控设备有限公司（[www.dgsjsk.com](http://www.dgsjsk.com)）位于东莞市大朗镇长塘社区长塘工业区118号B栋一楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前森捷数控在电子、电工产品制造设备中享有良好的声誉。森捷数控取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。森捷数控全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。