

黑龙江秸秆粉碎机 安徽盛昌 价格合理 秸秆粉碎机多少钱

产品名称	黑龙江秸秆粉碎机 安徽盛昌 价格合理 秸秆粉碎机多少钱
公司名称	安徽盛昌生物能源科技开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省广德县经济开发区广屏路2号
联系电话	13195355599

产品详情

玉米秸秆粉碎机特点：

玉米粒粉碎机集磨面、粉碎、饲料加工机于一体，结构十分简单、紧凑、轻巧、投资少、消耗少、效益高、使用方便灵活、一机多能，还可以移动生产，黑龙江秸秆粉碎机，非常的方便，大小型号都有，适于农村个人和小型化粮食、饲料加工、养殖作业等。玉米粒粉碎机主要由主机、机座、机壳、联轴器、镗底、齿盘、进料斗、出料斗等组成，秸秆粉碎机多少钱，主机壳上与各机芯的零部件上设计有相互装联的锥体、锥孔、螺纹、螺孔联接机构，秸秆粉碎机厂家，整个加工主机支承在机座上

秸秆粉碎机的研究意义。

我国在秸秆粉碎技术方面相对较成熟，粉碎机的种类与粉碎方式也是多种多样，但从现有的粉碎设备的能耗、产量，物料的适应性、粉碎粒度、经济性以及机型本身的工作稳定性、操作安全性、寿命、工作性能等多方面进行综合考虑，还是有许多不完善的地方，不能很好地满足各类生物质粉碎的要求。因此，对对秸秆粉碎机的研究，对我国生物质能源利用的经济化、商业化和促进农业的可持续发展都具有十分重要的意义。

秸秆粉碎机的故障及排除。

(1)轴承发热。产生的原因：轴承润滑不良；轴承损坏或主轴弯曲；转子不平衡；电机轴与秸秆粉碎机轴不平行。排除方法：添加或者更换润滑脂；更换轴承或主轴；对转子进行平衡；调整电机使主轴与秸秆

粉碎机轴平行。

(2)粉碎室内有异常响声。产生的原因：机内零件损坏脱落或锤片与筛面间隙过小；硬物进入机内。遇到这种情况应立即停机检查，将硬物取出，更换损坏的零件或调整锤片与筛面间隙，秸秆粉碎机价格，使其符合规定要求。粉碎作业前应用手拉动皮带，检查运动部件是否灵活，有无响声和卡滞等现象；对原料进行认真的清理，防止铁件或石块等硬物进入粉碎室。

黑龙江秸秆粉碎机-安徽盛昌 价格合理-秸秆粉碎机多少钱由安徽盛昌生物能源科技开发有限公司提供。安徽盛昌生物能源科技开发有限公司（www.ahscnykj.com）是从事“秸秆颗粒机,秸秆粉碎机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：倪经理。