

现货供应链式输送机 锅炉除渣机 锅炉输送机价格

产品名称	现货供应链式输送机 锅炉除渣机 锅炉输送机价格
公司名称	泰安市岱岳区山口锐通锅炉厂
价格	7000.00/台
规格参数	品牌:锐通 型号:立式 产地:山东泰安
公司地址	泰安市山口镇
联系电话	0538-8603789 15269822997

产品详情

现货供应链式输送机 锅炉除渣机 锅炉输送机价格

除渣机安装和使用

- (1) 机身长度，根据用户要求。水平段长度是以并排多台锅炉的两边外侧炉壁墙之总间距再加上600mm。
- (2) 室外出渣，水平段还需单边锅炉房一墙边，隔墙外联接除渣机倾斜段。出渣口，视用户人工出渣还是车辆出渣决定。
- (3) 布置除渣时，其各锅炉落渣口位置和除渣机机身槽处在一条直线上。
- (4) 除渣机安装在地平面以下时，为便于安装维修，其安装基础宽度等于箱槽两侧宽度各加300~500mm。
- (5) 倾斜段的水平长度大于2mm时，定支架。
- (6) 水平段法兰联接处，除炉膛段接口处密封垫连接，不得漏水。水平段安装时要求箱槽在全长平度 ± 5 mm。
- (7) 在运输中没有碰撞损坏变形，转动安装使用。
- (8) 安装好，试车前先将减速机中加足润滑油（30# - 40#）。各轴承处，开式齿轮、链轮（我公司已加黄油润滑）。严禁干摩擦，要长期保持良好润滑状态。

(9) 要经常检查刮渣链的涨紧情况，发现松弛需要停机后调整刮板链条的涨紧机构，保持设备的正常运行。

除渣机注意事项

(1) 除渣机与锅炉炉排，应先开除渣机，后开炉排。严禁除渣机箱槽内积渣过多，使其负荷启动，否则会影响使用寿命，造成严重事故。

(2) 本公司生产的除渣机部位设置在大皮带轮或链轮上，其结构属于剪切销保险装置，当发生事故时其螺栓式销钉会被剪断，使大皮带轮和轴的连接断开，大皮带轮空转从而达到保险作用。工作人员发现此现象后的处理是：一要停车检查故障，二要换上相同规格的螺栓式销钉，经检查无异常情况后可恢复正常工作。

(3) 除渣机属于湿式除渣，在冬季运行时，暴露在室外的部位容易结冰，因此不要长时间停机。如果长时间停机未用，在重新开机前先用手动盘车，待齿轮或链轮转动后再开机运行。

(4) 使用中经常检查刮渣链条连接销轴上的开口销，是否脱落，销轴掉落造成断链事故。严禁将炉排中推出铁块、大木块等杂物，落入除渣机箱槽造成卡机事故。