

晋城西门子数控系统维修西门子伺服马达维修中心

产品名称	晋城西门子数控系统维修西门子伺服马达维修中心
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

E62

I/O参数错误

- 输入输出参数的“EIA代码”的设定数据为无法使用的代码。
- 无法使用的代码为按照EIA标准使用的代码与偶数孔的代码。
- 除了数据ASCII以外，进行了系统构成数据输出操作。请将输入输出装置参数的EIA输出设置为“0”，数据ASCII设置为“1”。

E64

程序编号错误

- 复制程序时，内存内有与所指定的程序编号相同的编号。
- 试图在没有使用纸带模式（IC卡/纸带运转）事先进行运转搜索的状态下，进行IC卡/纸带的继续加工程序搜索。
- 纸带输入时，加工程序的单节起始字符为程序编号地址“0”或“1”。

E65

程序编号重复

- 输入程序时，内存内有与所指定的程序编号相同的编号。

E66

无程序编号

- 输入程序时，输入源的外部储存装置中没有程序编号，画面的数据设定部位也没有指定程序编号。设定程序编号，重新输入。