

友信电器 空气能中央空调地暖 九龙坡区中央空调

产品名称	友信电器 空气能中央空调地暖 九龙坡区中央空调
公司名称	友信（重庆）电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市巴南区渝南大道71号附27号
联系电话	13983091968

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：友信（重庆）电器有限公司

约克中央空调出现噪音怎么办

一，考虑装修因素。买约克中央空调不仅要关注产品，更要关注服务，空调的品质再好，如果安装环节出现了问题，很容易引起噪音现象，将会干扰人们的休息与生活。所以在安装的过程中，一定要避免杂物的碰撞，规范安装。选择专业的品牌服务公司就可以避免这个问题。

二，考虑空调自身故障。任何电器当自身的配件有故障的时候，就会出现噪音，所以及时排查很关键，对于空调而言，九龙坡区中央空调，大家较好能够检查一下压缩机，如果有损坏，就要及时维修了。

三，考虑装修环境。这与建筑本身有关系，如果承载空调的墙体很单薄，安装中央空调，再加上空调的功率较大的话，噪音的情况就比较明显，这种情况下并不是空调出现了故障，而是外部环境因素造成的。所以安装约克中央空调之前，我们尽可能的要注意墙体的情况。

约克中央空调安装需要注意事项

一、室内空气系统

- 1.室内单元与风管之间的连接应是软连接，以防止振动和噪音传递到风管和室内。
- 2.高静压风管机应加装静压箱，以降低风机噪声。
- 3.气管必须送回风管，不得保存。

二、空调出风口

- 1.有主出口材料铝，木材，不推荐塑料如ABS，湿度较大区域为铝出口，容易在夏季冷却时产生冷凝。必须铝风嘴，做合适的电源插座，以应付保温。
- 2.安装考虑与空气的装饰，尽量保证在中心或对称的装饰面风口。
- 3.返回风口距离适中，空气能中央空调地暖，太容易形成短路，约克中央空调，确保返回通风口应该在同一房间内，很容易形成没有空气流动回路。
- 4.风口没有固定到风口的外表面的固定螺钉，所述风口应固定到侧表面上。的空气的安装位置过高(超过4米)。
- 5.建议选用旋流风口出口或球形的，以便确保冷却和加热效果。
- 6.返回空气过滤器的安装应防止返回空气的1.3倍更高的速度，噪声，回风入口面积应大于递送出口的面积大。
- 7.一种机器安装面板不能用手转动或滑动挡风板防止该导风板部件连接到脱落或损坏直接安装。

家用中央空调作为相对新兴的产业，发展前景广阔，但目前市场仍然略显杂乱。为保证使用效果、也为减少后期维修成本及麻烦，是时候选个不一样的中央空调了哈！

约克水系统中央空调：能带地暖的中央空调

约克水系统中央空调——“地暖+中央空调”一机两用。夏天空调模式，冷水经过循环系统在风机盘管进行热交换，将冷气吹出，达到制冷效果；冬季通过水地暖的形式，地面辐射均匀散热，达到制热效果。一台主机同时实现空调与地暖功能，不占安装位置，无论制冷还是制热均可享受舒适健康生活。

友信电器(图)-空气能中央空调地暖-九龙坡区中央空调由友信（重庆）电器有限公司提供。友信（重庆）电器有限公司（www.cqhaojia.com）实力雄厚，信誉可靠，在重庆 重庆市 的换热、制冷空调设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领友信电器和您携手步入辉煌，共创美好未来！