

# 立式金属带锯床 带锯床 顶峰机械运行灵活

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 立式金属带锯床 带锯床 顶峰机械运行灵活    |
| 公司名称 | 浙江顶峰机械有限公司              |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 浙江缙云县壶镇镇兴达路159号         |
| 联系电话 | 13906889828 13906889828 |

## 产品详情

浙江顶峰机械有限公司主营【金属带锯床】【数控锯床】【立式金属带锯床】【双立柱金属带锯床】【卧式锯床】【剪刀式带锯床】，带锯床操作方便，结构合理，欢迎来电咨询。

顶峰机械提醒您金属带锯床安全操作规程工作前：

(3) 锯料最大直径不得超过其规定，工件须夹持牢固。

(4) 带锯条松紧应适当，速度和进给量须恰当，锯前试车空转3至5分钟，以排空油缸中的气体，并且检查锯床有无故障，润滑油路是否正常。

(5) 除屑钢丝刷的调整应使钢丝接触带锯条的齿部，但是不可超过齿的根部，注意观察钢丝刷是否能清除铁屑。

浙江顶峰机械有限公司主营【金属带锯床】【数控锯床】【立式金属带锯床】【双立柱金属带锯床】【卧式锯床】【剪刀式带锯床】，立式金属带锯床，带锯床操作方便，结构合理，欢迎来电咨询。

顶峰机械双立柱卧式金属带锯床，是集机械、电气、液压组合一体化，锯切力大，锯缝小，精度高，效率高。工件机械自动送料，加强型可调式钨钢夹持片，确保锯切精度，液压升降，剪刀式带锯床，无级调速，可设定最佳的切削条件。立柱表面均涂硬铬以增长锯床使用寿命。结构布局合理，使用维修方便，是中、小型材料锯切高效节能的理想设备

金属带锯床首 | 选浙江顶峰机械有限公司，主营各类带锯床，品质优良，欢迎选购

## 顶峰机械与您分享：金属带锯床使用时的锯齿问题及原因

### 1、带锯床运用的锯齿切斜什么缘由？

a.齿尖异样磨损。b.齿尖磨合没有够。c.指导臂之间的间隔过大或者指导臂未正在同一程度线上，双立柱金属带锯床，应调动。d.锯床侧导轮或者钨钢片保护，应改换。e.带锯拉力过小。f.被锯作件夹板。g.铆接成绩。

### 2、亨司迈带锯床运用的锯齿齿尖磨损过快什么缘由？

a.齿尖未畸形磨合。b.结冰液深浅没有够或者用量过少。c.审查或者改换钢丝球。d.调动切削进给量或者带锯转速。e.取舍恰当的齿型。

浙江顶峰机械金属带锯床 现货供应，带锯床，厂家直销，价格放心，质量有保障！

立式金属带锯床-带锯床-顶峰机械运行灵活由浙江顶峰机械有限公司提供。浙江顶峰机械有限公司（[www.hengsimai.com](http://www.hengsimai.com)）位于浙江缙云县壶镇镇兴达路159号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前顶峰机械在锯床中享有良好的声誉。顶峰机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。顶峰机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（[www.zjhsmjc.com](http://www.zjhsmjc.com)）还是从事带锯床，带式锯床，卧式金属带锯床的厂家，欢迎来电咨询。