

# 虎头式剪切机 虎头剪切机 力锋机械厂家直销

产品名称	虎头式剪切机 虎头剪切机 力锋机械厂家直销
公司名称	曲阜市力锋机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市曲阜市书院街道方家村西首
联系电话	18854710730 18854710730

## 产品详情

### 虎头剪切机注意的问题

#### 虎头剪切机安全操作规程

- 1、虎头剪切机应有专人负责使用和保管。操作者必须熟悉机床的结构、性能。
- 2、严禁超负荷使用剪板机。不得剪切淬火钢料和硬质钢、高速钢、合金钢、铸件及非金属材料。
- 3、刀片刃口应保持锋利，刃口钝或损坏，废钢虎头剪切机，应及时磨修或调换。
- 4、多人操作时应有专人指挥，500吨虎头剪切机，配合要协调。
- 5、虎头剪切机上禁止同时剪切两种不同规格的材料，不准重叠剪切。
- 6、剪切入料时禁止把手促进压板下面操作。剪短料时应另用铁板压住，剪料时手指离开刀口至少200毫米。
- 7、用撬棒对线后，应立即将撬棒退出方可剪切，如铁板有走动，应用木枕塞牢，以免压脚下来后撬棒弹出伤人。
- 8、剪好的工件必须放置平稳，不要堆放过高，不准堆放在过道上。边角余料及废料要及时清理，保持场地整洁。
- 9、折弯机的安全操作须遵守本规程。

## 详细说明虎头剪切机产品的特点

### 详细说明虎头剪切机产品的特点

- (1)虎头剪切机的电机按需求选用可编程控制器。
- (2)选用液压驱动，操作方便，修理简略。
- (3)安装无须底脚螺丝，无电源的当地可用柴油机作动力。

### 虎头剪切机

- (4)剪切机的液压系统选用先进的插装阀或滑阀系统控制，虎头剪切机，实行按钮集中操作的液压机。

曲阜市力锋机械科技有限公司，坐落于闻名天下历史悠久，儒商发源地，信义之邦的至圣先师孔夫子、孟子的故乡----曲阜市书院工业园。

### 虎头剪切机发生故障的一些成因

虎头剪切机的故障现象之前已说过，但是导致剪切机发生故障的原因是什么呢，虎头式剪切机，主要原因有以下：

- 1、油溢流阀阀芯卡死，调节手柄松动，油泵吸不到油；
- 2、电磁铁短路，电磁换向阀阀芯卡死；
- 3、油缸或系统内有空气；
- 4、行程开关位置不当或行程开关失灵；
- 5、虎头剪切机剪切刀间隙太大或太小；
- 6、密封圈安装不当或老化失灵；
- 7、刀片中有卡料或刀片过度磨损；
- 8、油液中有水形成水包液（需换新油）；
- 9、油泵吸油管漏气；
- 10、电源缺相或电压太大。

虎头式剪切机-虎头剪切机-力锋机械厂家直销(查看)由曲阜市力锋机械科技有限公司提供。曲阜市力锋机械科技有限公司(www.qflfjx.com)为客户提供“药材收获机, 液压打包机, 金属压块机, 全自动打包机”等业务, 公司拥有“力锋”等品牌。专注于工业制品等行业, 在山东 济宁 有较高知名度。欢迎来电垂询, 联系人: 孔经理。