

# PRO6350 刨削手柄维修 云启维修

产品名称	PRO6350 刨削手柄维修 云启维修
公司名称	广州云启医疗设备维修服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州天河区东环路126号广信 (国际)机械大厦2栋311
联系电话	15013291722 15013291722

## 产品详情

广州云启医疗设备维修服务有限公司座落于广州市天河区珠村地理位置得天独厚，交通特别便捷。本公司创建于2016年专业致力于动力系统维修服务行业，PRO6350，自成立以来已经和国内数十家医疗机构、设备代理商以及维修商展开合作。提供咨询、保养、维修、保修等服务。IkdjioIkh我司工程师拥有丰富的动力系统维修经验，刨削手柄维修，也有大量维修备品以供维修客户备用。

供应Medronic美敦力动力系统AA15弯接头维修 手柄维修 主机维修

常见故障：

轴承故障，多数情况为：轴承进水引起的生锈，卡死，断裂。

解决方法：更换轴承。

夹头故障，多数情况为：刀头卡不住，夹头断裂。MC9820

解决方法：维修，更换夹头。

传动杆故障，多数情况为：传动杆遇水引起的生锈，卡死，断裂。

解决方法：更换传动杆。

齿轮故障：多数情况为：齿轮遇水引起的生锈，卡死，磨损。

解决方法：更换齿轮。刨削手柄维修

广州云启医疗设备维修服务有限公司是一家集动力系统，器械维修，升级，PRO6202M，保养为一体的专业第三方服务公司。本公司可维修品牌包括：STORZ史托斯、STRYKER史赛克、OLYMPUS奥林巴斯、PANASONIC松下、AESCULAP蛇牌、WOLF狼牌、RUDOLF诺道夫、PENTAX宾得/潘太克斯、FUJINON富士能、Ackermann爱克曼、强生ETHICON、爱尔博ERBE、施乐辉SMITH&NEPHEW、CONMED康美、VIKING维京、顺康ACMI、佳乐等众多知名品牌动力系统。公司自成立以来已协助众多有需要的客户，为顾客提供了更高效和更优质的技术服务。本公司还将继续努力，不断完善发展专业化的动力系统维修道路，竭诚为广大的有需要的客户服务！lkdjioikh

维修案例展示：

设备名称：

Medtronic Xomed18-97200MC9820

故障描述：无法工作

检测结果：手柄进水、电机锈死、轴承磨损

解决方案：更换轴承，清洁外鞘，更换电机，更换线缆

广州云启医疗设备维修服务有限公司，MC9820，始终如一地贯彻服务好、质量好、明码标价、规范操作、优惠收费的举措，赢得数百家医疗机构、设备代理商以及维修商展的认可。我公司本着“质量就是生命，用户的期望就是我们的追求”的理念，科技和管理并举，坚持不懈地为用户提供技术先进、质量可靠的产品和专业、高效的服务，为成为用户心中的shou选而一直努力。lkdjioikh

马达常见故障：软管所接的马达是使用频率最高。也是最容易坏的地方，常见问题有一、马达轴承部分卡死，马达无法转动。二、马达能工作空载能工作，接上负载上时无法转动。三、没有接触病灶时，能转动，一接触上，工作一会就无法达到钻、磨等功能，或接触上就无法转动。MC9820

驱动附件常见故障：一、轴承长锈，卡死。二、轴承爆裂，三、转动轴断。

PRO6350-刨削手柄维修-云启维修由广州云启医疗设备维修服务有限公司提供。广州云启医疗设备维修服务有限公司（www.funqi.cn）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，广州云启一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：罗琦。