

GEFRAN ONP1-A-M-0350-E/ONP1-A-M-0175-W/ONP1-A-A-600-E

| | |
|------|---|
| 产品名称 | GEFRAN ONP1-A-M-0350-E/ONP1-A-M-0175-W/ONP1-A-A-600-E |
| 公司名称 | 北京域能汇通科技有限公司 |
| 价格 | 9999.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:GEFRAN 型号:ONP1-A-M-035 产地:意大利 |
| 公司地址 | 北京市朝阳区立清路8号3-2205 |
| 联系电话 | 86-010-65911327-101 18614088757 |

产品详情

GEFRAN线性位移传感器 ONP1-A-A-600-E

产品特性：

行程从50 到 1500mm

滑行或浮动的磁性游标

位移和速度直接模拟量输出

工作温度：-30...+75

电源24VDC ± 20%

使用ONDA新技术的GEFRAN 非接触磁致伸缩位移传感器有更好的性能和精度。非接触的原理消除所有机械磨损，几乎无限寿命。新的ONDA技术解决方案（GEFRAN）使传感器体积更小巧，安装更方便。

其他产品型号如下：

意大利Gefran ONP1-A-M-0300-W 0000X000X00X0XX 杰弗伦

意大利Gefran ONP1-A-M-0500-W 0000X000X00X0XX 杰弗伦

意大利Gefran ONP1-A-M-0750-W 0000X000X00X0XX 杰弗伦
意大利Gefran ONP1-A-M-1000-W 0000X000X00X0XX 杰弗伦
意大利Gefran ONP1-A-M-1250-W 0000X000X00X0XX 杰弗伦
意大利Gefran ONP1-A-M-1500-W 0000X000X00X0XX 杰弗伦
意大利Gefran ONP1-A-M-0050-E 0000X000X00X0XX 杰弗伦
意大利Gefran ONP1-A-M-0100-E 0000X000X00X0XX 杰弗伦
意大利Gefran ONP1-A-M-0225-E 0000X000X00X0XX 杰弗伦
意大利Gefran ONP1-A-M-0300-E 0000X000X00X0XX 杰弗伦
意大利Gefran ONP1-A-M-0500-E 0000X000X00X0XX 杰弗伦
意大利Gefran ONP1-A-M-0750-E 0000X000X00X0XX 杰弗伦
意大利Gefran ONP1-A-M-1500-E 0000X000X00X0XX 杰弗伦
意大利Gefran ONP1-A-M-0250-W 0000X000X00X0XX 杰弗伦
意大利Gefran ONP1-A-M-0400-W 0000X000X00X0XX 杰弗伦
意大利Gefran ONP1-A-M-0200-W 0000X000X00X0XX 杰弗伦
意大利Gefran ONP1-A-M-0350-W 0000X000X00X0XX 杰弗伦
意大利Gefran ONP1-A-M-0150-E 0000X000X00X0XX 杰弗伦
意大利Gefran ONP1-A-M-0900-W 0000X000X00X0XX 杰弗伦
意大利Gefran ONP1-A-M-0075-E 0000X000X00X0XX 杰弗伦
意大利Gefran ONP1-A-M-0450-W 0000X000X00X0XX 杰弗伦
意大利Gefran ONP1-A-M-0600-W 0000X000X00X0XX 杰弗伦
意大利Gefran ONP1-A-M-0600-E 0000X000X00X0XX 杰弗伦
意大利Gefran ONP1-A-M-0075-W 0000X000X00X0XX 杰弗伦
意大利Gefran ONP1-A-M-0150-W 0000X000X00X0XX 杰弗伦
意大利Gefran ONP1-A-M-0360-W 0000X000X00X0XX 杰弗伦
意大利Gefran ONP1-A-M-0400-E 0000X000X00X0XX 杰弗伦
意大利Gefran ONP1-A-M-0200-E 0000X000X00X0XX 杰弗伦

意大利Gefran ONP1-A-M-0800-W 0000X000X00X0XX 杰弗伦

意大利Gefran ONP1-A-M-1100-W 0000X000X00X0XX 杰弗伦

意大利Gefran ONP1-A-M-0250-E 0000X000X00X0XX 杰弗伦

意大利Gefran ONP1-A-M-0850-W 0000X000X00X0XX 杰弗伦

意大利Gefran ONP1-A-M-1300-W 0000X000X00X0XX 杰弗伦

意大利Gefran ONP1-A-M-0350-E 0000X000X00X0XX 杰弗伦

意大利Gefran ONP1-A-M-0450-E 0000X000X00X0XX 杰弗伦

意大利Gefran ONP1-A-M-0550-E 0000X000X00X0XX 杰弗伦

GEFRAN (杰弗伦) 非接触式磁滞伸缩位移传感器。机械安装方式可选滑块式、拉杆式、磁环式、浮动式等。输出可选模拟量输出、数字量输出、总线输出等...

>> GEFRAN 线性直线、旋转式位移传感器

GEFRAN线性位移传感器

线性直线、旋转位移传感器、编码器

LTM、PCM、PKM、PA1、PY1、PY2、

PY3、PZ12、PZ34、PMA、PMI、IC

GEFRAN (杰弗伦) 线性位移传感器。灵活多变的位移测量形式及体积，比如拉杆式、滑块式、滚珠式、顶珠式、回弹式等。另可定制非标准产品...

>> GEFRAN 载荷、称重、力传感器

GEFRAN载荷传感器

载荷传感器、称重传感器、力传感器

TR、AM、CB、CC、CIR-D、CM、

CT、CU、OC、OD、TC、TU、TH、TD

GEFRAN (杰弗伦) 载荷传感器又被称为力传感器、称重传感器等。可检测下压力、拉升力、剪切力等。输出可选模拟量、数字量、总线输出等...

>> GEFRAN 压力传感器/变送器

GEFRAN 压力传感器

TK、KS、TKDA、TSA、TPS、TPSA、THP、XPSA

GEFRAN (杰佛伦) 压力传感器/变送器。我们为您提供了多种形式的压力测量。以及应用在非常恶劣环境的产品。并且全系列产品可定制...

>> GEFRAN 高温熔体压力传感器/变送器

GEFRAN 高温熔体压力传感器

ME1、M31、ME2、M32、MN1、MN2

GEFRAN (杰佛伦) 高温熔体压力传感器、变送器。内高温达到了550 ° C。多种机械结构及压力范围可选。电气输出可选模拟量、数字量等...

>> GEFRAN 显示报警器、指示器、数显表

GEFRAN 显示报警表

40T72、4T48、4T96、1000、40TB、40B48、40B96

意大利GEFRAN (杰佛伦) 显示报警仪表系列产品。可输入热电阻、热电偶、转速、标准模拟量、数字量等。另外为您提供了多种形式信号采集输出。灵活多变的安装尺寸...

PR65旋转角位移型位置尺

产品特点:

- 1、线性精度可达正负0.05%
- 2、再现性度为0.01mm
- 3、无限的分辨率
- 4、保护等级为IP65
- 5、工作温度为-55~+100 ° C
- 6、使用寿命为<100百万次

产品规格:

- 1、机械旋转为连续360 °
- 2、振动5~2000Hz , zui大振幅为0.75mm(20g)
- 3、震动=50g,11ms
- 4、阻抗容许误差为正负20%
- 5、游标电流<0.1 μ A
- 6、zui大电流<10mA

7、绝缘阻抗>100M (500V,1Bar,2s)

8、zui大容许电压<60V

9、绝缘强度

10、消耗功率=1.25W(40 ° C)

11、每 ° C飘移度

12、储存温度为-55~+120 ° C

13、重量为132g

GEFRAN杰弗伦PR65型号：

PR65-B-0-102

PR65-B-0-472

PR65-B-0-103

PR65-A-0-102

PR65-A-0-472

PR65-A-0-103

PR65-C-0-102

PR65-C-0-472

PR65-C-0-103

PR65-D-0-102

PR65-D-0-472

PR65-D-0-103

PR65-E-0-102

PR65-E-0-472

PR65-E-0-103

GEFRAN杰弗伦LT系列：

LT-M-50-P LT-M-100-P LT-M-130-P LT-M-150-P LT-M-175-P LT-M-200-P

LT-M-225-P LT-M-275-P LT-M-300-P LT-M-375-P LT-M-400-P LT-M-450-P

LT-M-500-P LT-M-600-P LT-M-750-P LT-M-900-P LT-M-50-S LT-M-100-S

LT-M-130-S LT-M-150-S LT-M-175-S LT-M-200-S LT-M-225-S LT-M-275-S

LT-M-300-S LT-M-375-S LT-M-400-S LT-M-450-S LT-M-500-S LT-M-600-S

LT-M-750-P LT-M-900-S

GEFRAN杰弗伦PC系列：

PC-M-50,PC-M-100,PC-M-130,PC-M-150,PC-M-175,PC-M-200,PC-M-225

PC-M-275,PC-M-300,PC-M-375,PC-M-400,PC-M-450,PC-M-500,PC-M-600,PC-M-750

GEFRAN杰弗伦PK系列：

PK-M-100-L,PK-M-130-L,PK-M-150-L,PK-M-200-L,PK-M-225-L,PK-M-300-L

PK-M-400-L,PK-M-450-L,PK-M-500-L,PK-M-600-L,PK-M-750-L,PK-M-900-L

PK-M-1000-L,PK-M-1250-L,PK-M-1500-L,PK-M-1750-L,PK-M-2000-L

GEFRAN杰弗伦PY1系列：

PY1-C-25-S,PY1-C-50-S,PY1-C-75-S,PY1-C-100-S,PY1-C-150-S

PY1-F-25-S,PY1-F-50-S,PY1-F-75-S,PY1-F-100-S,PY1-F-150-S

GEFRAN杰弗伦PY2系列：

PY2-C-10-S,PY2-C-25-S,PY2-C-50-S,PY2-C-75-S,PY2-C-100-S

PY2-F-10-S,PY2-F-25-S,PY2-F-50-S,PY2-F-75-S,PY2-F-100-S

GEFRAN杰弗伦PY3系列：

PY3-C-25-S,PY3-C-50-S,PY3-F-25-S,PY3-F-50-S

GEFRAN杰弗伦PA1系列：

PA1-C-025-S,PA1-C-050-S,PA1-C-075-S,PA1-C-0100-S,PA1-C-0125-S,PA1-C-0150-S

PA1-F-025-S,PA1-F-050-S,PA1-F-075-S,PA1-F-0100-S,PA1-F-0125-S,PA1-F-0150-S

GEFRAN杰弗伦PZ12系列：

PZ12-A-25,PZ12-A-50,PZ12-A-75,PZ12-A-100,PZ12-A-125,PZ12-A-150

PZ12-A-200,PZ12-A-250,PZ12-F-25,PZ12-F-50,PZ12-F-75,PZ12-F-100

PZ12-F-125,PZ12-F-150,PZ12-F-200,PZ12-F-250,PZ12-S-25,PZ12-S-50

PZ12-S-75,PZ12-S-100,PZ12-S-125,PZ12-S-150,PZ12-S-200,PZ12-S-250

GEFRAN杰弗伦PZ34系列：

PZ34-A-25,PZ34-A-50,PZ34-A-75,PZ34-A-100,PZ34-A-125,PZ34-A-150

PZ34-A-200,PZ34-A-250,PZ34-F-25,PZ34-F-50,PZ34-F-75,PZ34-F-100

PZ34-F-125,PZ34-F-150,PZ34-F-200,PZ34-F-250,PZ34-S-25,PZ34-S-50

PZ34-S-75,PZ34-S-100,PZ34-S-125,PZ34-S-150,PZ34-S-200,PZ34-S-250

GEFRAN杰弗伦PMI12系列：

PMI12-F-50,PMI12-F-100,PMI12-F-150,PMI12-F-200,PMI12-F-250

PMI12-F-300,PMI12-F-350,PMI12-F-400,PMI12-F-450,PMI12-F-500

PMI12-F-550,PMI12-F-600,PMI12-F-650,PMI12-F-700,PMI12-F-750

PMI12-F-800,PMI12-F-850,PMI12-F-900,PMI12-F-950,PMI12-F-1000

GEFRAN杰弗伦PME12系列：

PME12-F-50-B,PMI12-F-100-B,PMI12-F-150-B,PMI12-F-200-B,PMI12-F-550-B

PMI12-F-600-B,PMI12-F-650-B,PMI12-F-700-B,PMI12-F-250-B,PMI12-F-300-B

PMI12-F-350-B,PMI12-F-400-B,PMI12-F-450-B,PMI12-F-500-B,PMI12-F-750-B

PMI12-F-800-B,PMI12-F-850-B,PMI12-F-900-B,PMI12-F-950-B,PMI12-F-1000-B

PMI12-F-50-S,PMI12-F-100-S,PMI12-F-150-S,PMI12-F-200-S,PMI12-F-550-S

PMI12-F-600-S,PMI12-F-650-S,PMI12-F-700-S,PMI12-F-250-B,PMI12-F-300-S

PMI12-F-350-S,PMI12-F-400-S,PMI12-F-450-S,PMI12-F-500-S,PMI12-F-750-S

PMI12-F-800-S,PMI12-F-850-S,PMI12-F-900-S,PMI12-F-950-S,PMI12-F-1000-S

GEFRAN杰弗伦PMA12系列：

PMA12-F-50,PMA12-F-100,PMA12-F-150,PMA12-F-200,PMA12-F-250

PMA12-F-300,PMA12-F-350,PMA12-F-400,PMA12-F-450,PMA12-F-500

PMA12-F-550,PMA12-F-600,PMA12-F-650,PMA12-F-700,PMA12-F-750

PMA12-F-800,PMA12-F-850,PMA12-F-900,PMA12-F-950,PMA12-F-1000

GEFRAN杰弗伦PS位移传感器：

PS09-1-A-0-102 PS09-1-A-0-103 PS09-1-A-0-472

PS09-1-B-0-102 PS09-1-B-0-103 PS09-1-B-0-472

PS09-1-C-0-102 PS09-1-C-0-103 PS09-1-C-0-472

PS09-1-D-0-102 PS09-1-D-0-103 PS09-1-D-0-472

PS09-1-E-0-102 PS09-1-E-0-103 PS09-1-E-0-472

PS11-1-A-0-102 PS11-1-A-0-103 PS11-1-A-0-472

PS11-1-B-0-102 PS11-1-B-0-103 PS11-1-B-0-472

PS11-1-C-0-102 PS11-1-C-0-103 PS11-1-C-0-472

PS11-1-D-0-102 PS11-1-D-0-103 PS11-1-D-0-472

PS11-1-E-0-102 PS11-1-E-0-103 PS11-1-E-0-472

PS20-1-A-0-102 PS20-1-A-0-103 PS20-1-A-0-472

PS20-1-B-0-102 PS20-1-B-0-103 PS20-1-B-0-472

PS20-1-C-0-102 PS20-1-C-0-103 PS20-1-C-0-472

PS20-1-D-0-102 PS20-1-D-0-103 PS20-1-D-0-472

PS20-1-E-0-102 PS20-1-E-0-103 PS20-1-E-0-472

PMI-12-F-0500

2301-SI-0-2R-1

2301-SW-0-2R-1

2500-1-1-0-0-0-1

2500-0-1-0-0-0-1

2400-0-W-4R-0-1

KS-N-E-F-B02C-M-V-XP533

PKI091-02?

PKIT091

PCUR037

PCUR022

CON-300+5M线

CON021

CON022

1000-R0-2R-0-0

1000-R0-2R-0-1

1000-R0-3R-0-1

600-R-R-0-0-0

600-R-D-001

600-RR-W-01

800-RRR0-04020-000

1000-R-0-1R-0-1-M82

800-RRRO-02-000

C08WLS

CIR-N-2-N-ZXS0060

1300-RRRR-01-2-1

LT67-0500

2300-SW-3R-1-S-M82

IK4-A-F-800-E-1

LTC-050S

LTC-075S

LTC-100S

LTC-130S