

AB胶贴合 汕尾AB胶贴合 航林机械

产品名称	AB胶贴合 汕尾AB胶贴合 航林机械
公司名称	东莞市航林机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇振安东路162号霄边新河工业园B栋五楼
联系电话	13631660870

产品详情

oca贴合机是手机屏幕贴膜过程中必不可少的一个设备，主要可用于完成屏幕的贴合工序。虽然oca贴合机的贴膜工序看似简单，但实际上，却并不没有那么简单，在它的操作过程中，汕尾AB胶贴合，其实存在着很多的操作技巧，只有懂得这些技巧，才可以更好地完成手机的贴膜。那么oca贴合机贴膜操作技巧有哪些呢？

注意盖板洁净度

注意盖板洁净度，AB胶贴合，是oca贴合机贴膜操作技巧之一。若是贴合盖板时没有检查好盖板和屏幕OCA，惠州AB胶贴合，导致灰尘点之类的杂质的话，那么加工出来的屏幕都不完美。因此，oca贴合机贴膜要注意盖板洁净度，最好是用白电油来擦拭一遍。

自动贴合机的主要特点

选配功能单元具有防尘、防静电、自动对位、自动撕膜等多种功能。是模组（LCM）、触控（Touch Panel）、视窗背光(Lens)等光电制品生产制程中的必备设备。

主要特点:

工作平稳，无振动

基片厚度:0.1~10mm以内均可

贴合平整，少气泡，无皱折、无牛顿环

操作方便，调整定位容易

加工尺寸变更灵活

在保证品质的同时，简化了操作人员的工作要求

触摸屏贴合机真空度不足的故障排除方法：

真空泵质量问题

确定真空泵是否在工作，其真空表显示情况是完全不抽真空还是抽真空值比较低，若是完全不抽真空，请排查真空泵的电源线是否是插在贴合机上面，管子是否插对;若是抽不上去，则应排查是否存在漏气现象，密封是否达标，真空泵的是否有油等。另外，深圳AB胶贴合，一般的单级真空泵绝对真空室可以达到-0.1mpa-100kpa，如果是这种原因的话，建议更换真空泵。

以上所介绍的内容，就是触摸屏贴合机真空度不足的故障排除方法。这样，即使当触摸屏贴合机出现真空度不足的情况，也可以按照上述方法进行解决，从而保证贴合屏幕可以获得良好的贴合效果。

AB胶贴合-汕尾AB胶贴合-航林机械(优质商家)由东莞市航林机械设备有限公司提供。“ AB胶贴合机,AB胶自动贴合机,手机钢化膜贴合机 ”就选东莞市航林机械设备有限公司(www.hanglinjixie.com)，公司位于：东莞市长安镇振安东路162号霄边新河工业园B栋五楼，多年来，航林机械坚持为客户提供好的服务，联系人：何先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。航林机械期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.fbmath.com)还是从事保护片覆膜，装饰膜贴合，碳纤维贴合的厂家，欢迎来电咨询。