

湛江卡布灯箱 南宁蓝旗广告灯箱 广西卡布灯箱

产品名称	湛江卡布灯箱 南宁蓝旗广告灯箱 广西卡布灯箱
公司名称	南宁市智华广告灯箱制作部
价格	面议
规格参数	
公司地址	广西南宁市南乡村南乡路112号
联系电话	18172323283

产品详情

4、灯箱背板：灯箱背板的材质也分为好几种：

有PVC板(该产品系聚氯乙烯树脂与稳定剂等辅料配合后压延，层压而成，具有优质的防腐蚀性、绝缘性、耐温性和耐冲击性，强度高，二次加工方便)；

密度板(也称纤维板，是以木质纤维或其他植物纤维为原料，施加脲醛树脂或胶粘剂制成的人造板材，性能稳定)；

铝塑板(经过化学处理的涂装铝板为表层材料，广西卡布灯箱，用聚乙烯塑料为芯材，在专用铝塑板生产设备上加工而成的复合材料，防火性能卓越)。

用于灯箱的使用上可根据灯箱所用的不同环境选择相应材质的背板，如果直接安装在墙面上，天朗标识研发的一款灯箱型材可以免背板安装，可直接悬挂于墙面上，操作简单，节省成本。

5、灯箱画面：用于卡布灯箱的画面主要有两种：

珍珠布(珍珠画布又称防水无纺布，属于喷绘写真布，双面无框卡布灯箱，是一款纺织品物涂层面料，材质编织紧密，重量轻，手感柔软，柔光效果非常好而且不反光，UV喷绘效果佳，强度高，抗紫外线性能强，彩色鲜艳，B1级阻燃认证，是做灯箱画面的较优方案)。

水晶超薄灯箱的优点主要有这样几个：

- 1)、超薄美观，外形精美豪雅;
- 2)、光线柔和，亮度均匀悦目;
- 3)、节能，电路安全可靠;
- 4)、安装简单，换画维护方便;光板耐用，品质稳定可靠。

薄灯箱出现发黄的现实这很可能是导光板老化造成的。由于导光板灯箱两侧用的灯管是普通灯管，南宁卡布灯箱制作，在使用的过程中温度高达60摄氏度，湛江卡布灯箱，这容易在使用过程中引起导光板的氧化，进而导致导光板的老化，出现发黄的现象

湛江卡布灯箱-南宁蓝旗广告灯箱-广西卡布灯箱由南宁市智华广告灯箱制作部提供。南宁市智华广告灯箱制作部（www.gxzhdx.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。蓝旗广告——您可信赖的朋友，公司地址：广西南宁市南乡村南乡路112号，联系人：张总。