

品牌铝合金门窗 滁州铝合金门窗 宁仁家居科技有限公司

产品名称	品牌铝合金门窗 滁州铝合金门窗 宁仁家居科技有限公司
公司名称	江苏宁仁家居科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市六合区，程桥街道河北路1号
联系电话	15996309991

产品详情

智能窗的发展与应用

80年代末以来，美国科学家C.M.Lampert和瑞典科学家C.G.Granqvist等人提出了以电致变色膜为基础的一种新型节能窗，即灵巧节能调光窗(Smartwindow)，成为电致变色研究的另一个里程碑。

1999年，StadtSparkasse储蓄银行为德国德累斯顿的一座新建筑物。这座大楼拥有用电致变色玻璃制成的可控制外墙。

2004年1月，英国伦敦的瑞士再保险大厦玻璃幕墙使用电致变色技术。

2005年1月，法拉利Superamerica敞篷跑车的挡风玻璃和顶棚玻璃采用了电致变色技术。

2009年10月，国内关于电致变色的综合性网站成立。

2009年12月15日，波音787梦幻客机试飞成功，波音787飞机的窗户使用了电致变色智能调光玻璃。

通过以上的介绍可以看出，智能窗不仅能够在雨天自动关闭，而不用照看，而且当室内的有毒有害气体超标时能够自动开启窗户，保持通风。而且可以开启报警装置，以提醒户主有异样，消费者不妨考虑一下。

1、铝合金门窗在使用中，动作要轻，推拉顺其自然;发现有困难不要硬拉硬推，应先排除故障。积灰，滁州铝合金门窗，变形是铝合金门窗推陈出新拉困难的主要原因，要保持门框清洁，特别是推拉槽的清洁。可用吸尘器吸去槽内和门封毛条的积灰。

- 2、清洁铝合金门窗时，人不要踩到铝框上，也不要拉住框作支撑。
- 3、铝合金门窗可用软布沾清水或中性洗涤剂，不要用普通肥皂和洗衣粉，更不能去污粉、洗厕精等强酸碱的清洁剂。
- 4、雨天过后，应及时抹干淋湿的玻璃和门窗框，特别注意抹干滑槽积水。滑槽用久，磨擦力增加，可加少许机油或涂一层火蜡油。
- 5、应经常检查铝合金框架的连接部位，及时旋紧螺栓，品牌铝合金门窗，更换已受损的零件。定位轴销、风撑、地弹簧等铝合金门窗的易损部位，要时常检查，定期加润滑油保持干净、灵活。
- 6、密封毛条和玻璃胶封是保证门窗密封保温的关键结构，如有脱落要及时修补，更换。
- 7、经常检查铝合金框墙体结合处，日久如有松动极易使框架整体变形，使门窗无法关闭，密封。所以连接处的螺丝松动应立即紧固，如螺丝基脚松动，塑钢铝合金门窗五金件，应用环氧强力胶水调少量水泥封固

实际工程中，因工程造价、成本、铝门窗型材设计选用、五金件的设计选用、玻璃的设计选用、铝门窗的安装设计、安装工人的技术水平、铝门窗安装的墙体设计、材质等原因，制作铝合金门窗厂家，出现了以下一些问题。

铝门窗的抗风压设计值偏小。

铝门窗型材的惯性矩小、强度低、刚度差、在风压作用下型材挠度过大达不到设计风压值。

五金件的设计、选用错误

五金件质量低劣。

玻璃设计、选用强度值较低。

铝门窗框安装的锚固点少，锚固点位置和锚固方法错误。

连接件设计、选用错误，容易产生化学、电化学腐蚀的材料，没做防腐处理，连接强度偏低。

门窗洞口墙体材质差，与门窗框锚固连接强度低。

品牌铝合金门窗-滁州铝合金门窗-宁仁家居科技有限公司(查看)由江苏宁仁家居科技有限公司提供。江苏宁仁家居科技有限公司(www.nrbtf.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。宁仁家居——您可信赖的朋友，公司地址：南京市六合区，程桥街道河北路1号，联系人：郑总。