

简易连栋薄膜温室大棚

产品名称	简易连栋薄膜温室大棚
公司名称	青州誉鑫源温室工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市黄楼街道办事处敖于店
联系电话	15866191366

产品详情

简易连栋薄膜温室大棚

简易薄膜连栋温室主要的特点就是结构简单、形式灵活多样。说到简易连栋薄膜温室就是把连栋薄膜温室里面的一些配置去掉，主要适用于葡萄避雨棚，草莓种植栽培，作物育苗等。其主要有以下两个特点。

(1) 结构简单：由于覆盖材料的特点，塑料温室的承重结构、固膜系统、安装要求等相对简单。其承载结构采用热浸镀锌轻钢或普通钢结构，一般采用热镀锌轻钢结构，而且以装配式结构优。温室主体钢骨架部分（歌珊温室）主要由立柱、四周围梁、顶部拱杆、顶部拉杆、横梁、八字撑、天沟等组成，顶部纵向杆件作为系杆使用，这样就大大简化了结构，减少了用钢量。

同时，温室采用覆盖材料与屋面非机械性连接时，屋面仅承受重力荷载和正风压，而将风压传递至天沟和立柱也就大大优化了温室结构的受力。

(2) 尺寸灵活多样：由于连栋温室结构特点，加之在大型塑料薄膜温室的发展过程中，受地域、客户需求等因素影响较多，世界各国均以自己的标准为基础进行塑料温室的生产和推广。因此形成了大量不同形式、不同规格的塑料薄膜连栋温室产品，如不同跨度、高度和屋面形状的圆拱形顶温室、双圆拱尖屋面温室、锯齿形温室、小圆拱多屋面温室等。正因为如此，迄今为止，很难对塑料温室的单体尺寸进行

中总结和描述。由此可根据客户要求对跨度和开间做灵活设计，以满足不同地形尺寸的设计需要。

连栋温室建筑的维护主要是骨架结构的维护，对于覆盖材料来说主要是要提高防碎裂和抗老化能力，能抵抗风吹日晒，达到透光保温的目的。所以，要做好加固措施，一旦发现破漏应及时修补。长期使用的温室大棚，薄膜会沾上灰尘，使透光率大大降低。因此，应根据各地区的污染情况，定期对连栋温室大棚薄膜进行清洗，保持光线的透射能力。特别是越冬的塑料连栋温室大棚，早春低温时此项工作十分重要。清洗薄膜的时间应在晴天的中午和下午气温较高的时段进行。

连栋温室大棚薄膜的清洗，可用自制的长把软毛刷，用软管将有压力的清水喷到大棚顶，一段一段地清洗，可搭三角梯或脚手架进行。大棚在使用过程中，如果薄膜松弛，在风的作用下会上下拍打，极易造成薄膜破损，如发现薄膜松弛，应及时拉紧装好；在长期使用中薄膜破裂也是难免的，但应注意及时修补。修补的方法可以用专用塑料补膜胶带贴补，还可以一在一定范围再覆盖一层新膜。