

# 全自动钢筋弯曲中心型号 和力机械弯曲中心型号

产品名称	全自动钢筋弯曲中心型号 和力机械弯曲中心型号
公司名称	任县和力机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇边家庄村
联系电话	15131385888

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：任县和力机械厂

### 任县和力机械厂为您介绍

任县和力机械厂为您介绍：

数控弯曲中心的出现，就是为了给钢筋行业的制作生产提供强的物质技术保障，在数控弯曲中心出现并投入使用，我国的钢筋制作在数量以及质量方面都有良好的。在现在钢筋加工中，全自动钢筋弯曲中心型号，基本都少不了数控弯曲中心的帮助。现在的数控弯曲中心，全自动钢筋弯曲中心价格，它的两个机头可以同时进行立式弯曲，也可以同步进行作业，这样的作业方式了钢筋制作的速度，同时也了人工投入，解决了企业用工荒的难题。另外数控弯曲中心采用的是先进的机械原理，有很强大的弯曲力量，在结构设计方面也非常合理，可以随时根据自己的需要进行角度的调节，十分便利。基本实现了全自动化的数控弯曲中心，在出现故障时可以自动进行识别，另外还有良好的自动识别以及图形编辑功能，为钢筋的制作提供了非常大的便利。

### 数控弯曲中的心应用领域

任县和力机械厂为您介绍：

数控弯曲中心的应用领域，一台弯曲机固定，另一台弯曲机可以自动移动，操作方式分为手动和自动两种模式.钢筋输送台由多个动力辊轮组成，完成钢筋自动输送和存料左右，全自动钢筋弯曲中心，输送辊采用高质量橡胶表层降低噪音，提高效率。

举升机构由气动控制，可将钢筋自动定位到双弯曲机头上，并将已经弯曲的钢筋传送到储料仓上。多级储料仓可以存储加工好的成品钢筋，方便快控制系统采用进口CNC、PLC可变成控制，设液晶智能显示屏。可设定连续的工作任务，一个循环可加工多个角度，设有任务储存功能。用进口变频器控制弯曲电机，可调节弯曲速度，并用编码器控制弯曲角度的精度。

任县和力机械厂为您介绍：

1、手动切断正常，撞击接近开关不工作解决方法：维修或更换a.继电器闭点损坏(JS1)解决方法：更换b.接近开关损坏。 2、切断时钢筋头部弯曲解决方法：a.上下刀间隙过大，按说明书规定调整b.调细料时没装底刀前导料支架 3、数控钢筋弯曲中心出现跑丝时，可以先检查下钢筋弯曲机的压紧簧是否过紧，滑道拉簧过松，全自动钢筋弯曲中心视频，或者滑道下边钢丝钢棍不到位，都会出现跑丝。 4、数控钢筋弯曲中心出现弯丝的现象，这时大家可以先调整下调直块的角度，看下是否和调直器，或者压滚槽在一条直线上。

全自动钢筋弯曲中心型号-和力机械弯曲中心型号由任县和力机械厂提供。任县和力机械厂（[www.rxheli.com](http://www.rxheli.com)）实力雄厚，信誉可靠，在河北 邢台 的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领和力机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！