

廊坊传送带 森喆金属链条网链 烘干机专用输送网链

产品名称	廊坊传送带 森喆金属链条网链 烘干机专用输送网链
公司名称	安平县森喆金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县院西工业园
联系电话	15603183776 15603183776

产品详情

不锈钢输送网带和碳钢网带一样也会有热胀冷缩的现象。不锈钢输送带在工作中会因为摩擦产生热量，当温度超过100度时设备之间的膨胀情况会造成间歇减小，输送带一样也存在这样的情况。不锈钢输送带暴露在含有惰性物料中输送带零件会变的越来越细，导致磨损加速，输送带上的铁锈也会影响滚子的转动程度。不锈钢输送带由于材质不同导致其热膨胀系数不同，廊坊传送带，采用不同材料焊接在一起时，会出现热疲劳，所以金属网带在温度过高或过低的环境中也会出现热胀冷缩现象，食品加工厂传送带网，也是我们在生产和使用过程中需要注意的事项。

金属输送带已经成为现在生活生产中必不可少的网带输送机配件，链片支轴输送网带，和以往人们常使用的橡胶皮带相比应用范围更广，例如橡胶皮带在高温退火炉、烘干机、速冻机、果蔬清洗机环境比较恶劣的设备中不能应用。

一、金属输送带相比橡胶皮带更加耐高温，采用优质不锈钢310、316材质可承受1200度高温。

二、抗拉强度大，可用于很多需要长距离输送使用。

三、金属输送带选用不锈钢材质还可以有效的防腐蚀，广泛应用于各种果蔬以及众多产品的清洗和杀菌等设备。

四、承载能力强，烘干机专用输送网链，金属网带的具体数据可根据客户的需求定做，可用于很多重型产品以及大型物品的输送。

输送网带为什么不能调节太紧？

当输送机张紧装置过紧时会导致网带严重变形，还有可能会出现断裂的现象。调节过紧还可能导致设备轴承或者滚针的损坏。除此之外还有一些常见问题。输送网带过紧会导致网带的磨损速度加快，不利于我们日常的维护。还会导致输送网带变形，可能会影响产品的质量。无论是什么原因导致的网带过紧的情况，都会很大程度影响金属输送带及输送设备的使用寿命，同时也可能会影响产品的质量。如果对于网带输送机的使用有什么不懂的可随时拨打我公司的销售电话进行询问。

廊坊传送带-森喆金属链条网链-烘干机专用输送网链由安平县森喆金属制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安平县森喆金属制品有限公司（www.apwanglian.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为传送带具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!