

采购直饮水推荐 采购直饮水 格力净水机厂家

产品名称	采购直饮水推荐 采购直饮水 格力净水机厂家
公司名称	广州清力净水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区大观南路26号长盛商务大厦C711
联系电话	18620050723

产品详情

广州清力净水科技有限公司是一家专门从事水处理科学技术研究，膜分离技术及产品、商用及家庭净水设备研发、销售和服务为一体的高科技企业。自成立以来就受到格力电器总部大力支持，被指ding为格力净水机销售运营服务中心，负责产品销售运营及售后服务。

家用净水器的漏水问题是消费者比较头痛的问题，采购直饮水推荐，且不说是漏水打湿地板或者泡坏地板，要是漏水到楼下还可能造成邻里关系紧张。那么，家用净水器漏水原因是什么呢?又该如何去避免呢?(仔细阅读下文，您将找到答案)

一、家用净水器漏水的原因总结如下：

1、家用净水器本身的质量问题

包括家用净水器零部件的质量、家用净水器组装的精细度，试压测试和检验质量。家用净水器零部件主要是接头(接插件)，根据消费者反映漏水的家用净水器很多是接头质量不过关、不耐压、不耐用，不耐水锤冲击。还有连接使用的PE管质量很差，同心度不够好，管壁厚薄不均匀，不耐压。

2、没有正确安装好净水器

家用净水器漏水的另外原因也可能是生产工人没有正确连接好家用净水器内部的各个部件或者没连接稳定。

3、接头没扭紧

还有就是净水器安装过程中没把机子和水管相连接的接头扭紧。

4、外观筒体的材料质量太差

家用净水器的外观筒体的材料质量太差也会造成漏水。采购直饮水

广州清力净水科技有限公司是一家专门从事水处理科学技术研究，膜分离技术及产品、商用及家庭净水设备研发、销售和服务为一体的高科技企业。自成立以来就受到格力电器总部大力支持，被指ding为格力净水机销售运营服务中心，负责产品销售运营及售后服务。

净水器中常见五级滤芯的工作原理：

第1级、PP棉滤芯。由无毒无味的聚丙烯粒子做成的管状滤芯，采购直饮水，能够滤除水中的泥沙、铁锈、胶体、虫卵等杂质。

第二级、颗粒活性炭滤芯。除去水中异色、异味和余氯等对人体有害的物质，确保进入中空纤维膜的水达到膜的进水要求。

第三级、压缩活性炭滤芯。更好的除去水中余氯及三卤甲烷等致ai物，吸附重金属离子并进一步吸附前两级漏过的各种有机物，保护超滤膜并延长其使用寿命。

第四级、RO反渗透膜滤芯。反渗透膜孔径为0.0001微米，在一定的压力下，水分子可以通过，而水中的溶解盐类、胶体、有机物、重金属、病毒等其他物质都会被截留。

第五级、后置活性炭滤芯。材质也是活性炭，作为最后一级滤芯，作用是进一步去除异味、余氯并抑制细菌，防止净化水的二次污染，改善净化水的口感，采购直饮水售后，使净化水喝起来更好喝。

人体系统经常会将体内的水进行更新，如果占人体比重70%的水分是洁净的，那么体内的细胞也就拥有了一个健康清新的环境。健康、洁净的水可使人体的免疫能力增强，有利于促进细胞新陈代谢，使体内的细胞丧失恶变及毒素扩散的条件，人得病的机率也就会减小了。采购直饮水

广州清力净水科技有限公司是一家专门从事水处理科学技术研究，膜分离技术及产品、商用及家庭净水设备研发、销售和服务为一体的高科技企业。自成立以来就受到格力电器总部大力支持，采购直饮水安装，被指ding为格力净水机销售运营服务中心，负责产品销售运营及售后服务。

科学研究表明：水垢是水中钙镁离子的沉积物，通俗的理解为水中钙镁离子含量高，常见于家中的储水设备中。

水垢的形成

水烧开后，一部分水蒸发了，本来不好溶解的硫酸钙(CaSO_4)沉淀下来。原来溶解的碳酸氢钙($\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$)和碳酸氢镁($\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$)，在沸腾的水里分解，放出二氧化碳(CO_2)，生成难溶解的碳酸钙(CaCO_3)和氢氧化镁($\text{Mg}(\text{OH})_2$)也沉淀下来，这样就形成了水垢。

水垢的危害

第1，当这些离子溶解于水时，会被人体吸收，对血管，皮肤等都有影响，最容易导致结石病。

第二，水垢会划伤你的皮肤，堵塞毛孔，引起各种皮肤病。

第三，水垢堵塞淋浴喷头，使得你经常更换淋浴喷头，增加了经济上的支出。采购直饮水

采购直饮水推荐-采购直饮水-格力净水机厂家(查看)由广州清力净水科技有限公司提供。广州清力净水科技有限公司(www.tosotwater.com)为客户提供“格力净水机,格力净水器,直饮水设备”等业务，公司拥有“格力净水器”等品牌。专注于净水器等行业，在广东广州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李腾峰。