

50型滚筒筛沙机厂家 隆光机械 黄冈50型滚筒筛沙机

产品名称	50型滚筒筛沙机厂家 隆光机械 黄冈50型滚筒筛沙机
公司名称	任县隆光机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇南张村
联系电话	15103391885

产品详情

筛沙机筛网设计为什么有两层？

筛沙机筛网设计为什么有两层？筛沙机厂家为大家介绍一下吧:

普通的筛沙机一层筛网设计就可满足使用，但是有些筛沙现场原沙石中残存石料颗粒度比较大，如果过大的原沙直接通过料斗进入一层的筛沙机筛网，由于筛网孔比较小所以编织筛网的钢丝也比较细，大块石料直接冲击细筛面难免对筛面造成较大损伤。因此两层筛网的设计由上边一层粗钢丝编织的大筛孔筛网首先阻隔掉较大快石料，再由二次筛网进行细筛分。

大型筛沙机器产生噪音的原因

大型筛沙机器产生噪音的原因：

为了减少因筛沙机壳体漏风造成的扬尘，50型滚筒筛沙机视频，在实际生产中，当物料干燥时经常在滚筒筛入口处淋水，其结果加剧袋式隔音的滤袋糊袋和下料器堵塞。

皮带机上的物料在下落过程中，空气与物料一起进入密闭的除尘罩内，50型滚筒筛沙机价格，含尘气体通过罩壁上的缝隙和孔口向罩外扩散，污染环境，另外，由于皮带机转角处除尘点设置不当，黄冈50型滚筒筛沙机，隔音无论是开与停对下级皮带机的落差扬尘几乎无影响，因此，筛沙机运行以来，该隔音就没有运行过，下级皮带机一直处在噪音弥漫之中。

筛沙机变压器重要性

首先，在我们对滚筒筛沙机配置变压器的时候，一定要注意选择与滚筒筛沙机类型匹配的变压器。通常情况下，要保证生产线整体电压的稳定性，在配置变压器的时候要就高不就低，50型滚筒筛沙机厂家，以免电压不足影响到机器的功率。

其次，在滚筒筛沙机变压器出现一下状况时，要及时停电处理。比如说，变压器声音异常或者出现剧烈放电;在负荷正常、气温不变的情况下，油温不断升高;变压器的油色发生很大变化，呈现碳质等。这时候，我们要进行及时的停电处理，以免发生更为严重的生产故障。

50型滚筒筛沙机厂家-隆光机械-黄冈50型滚筒筛沙机由任县隆光机械制造厂提供。任县隆光机械制造厂（renxianlgjx.tz1288.com）在机械加工这一领域倾注了无限的热忱和热情，隆光机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：耿经理。