

50型振动筛沙机视频 隆光机械

产品名称	50型振动筛沙机视频 隆光机械
公司名称	任县隆光机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇南张村
联系电话	15103391885

产品详情

电源接头要牢固可靠，绝缘良好，接地正确。

1)轴承过度磨损或装配不良，造成定、转子相擦，使铁芯表面损伤，进而造成硅钢片间短路，电动机铁损增加，使电动机温升过高。这时应用细锉等工具去除毛刺，消除硅钢片短接，清理干净后涂上绝缘漆，并加热烘干。

2)拆除旧绕组时用力过大，使齿槽歪斜和向外张开。此时应用尖嘴钳、木榔头等工具予以修整，使齿槽复位，并在不好复位的有缝隙的硅钢片间加入青壳纸、胶木板等硬质绝缘材料。

3)因受潮等原因造成铁芯表面锈蚀。此时需用砂纸打磨干净，清理后涂上绝缘漆。

4)围绕组接地产生高热烧毁铁芯槽或齿部。可用凿子等工具将熔积物剔除干净，50型振动筛沙机厂家，涂上绝缘漆烘干。

大型筛沙机器产生噪音的原因

大型筛沙机器产生噪音的原因：

为了减少因筛沙机壳体漏风造成的扬尘，在实际生产中，当物料干燥时经常在滚筒筛入口处淋水，其结果加剧袋式隔音的滤袋糊袋和下料器堵塞。

皮带机上的物料在下落过程中，空气与物料一起进入密闭的除尘罩内，含尘气体通过罩壁上的缝隙和孔口向罩外扩散，污染环境，另外，由于皮带机转角处除尘点设置不当，隔音无论是开与停对下级皮带机的落差扬尘几乎无影响，因此，筛沙机运行以来，该隔音就没有运行过，下级皮带机一直处在噪音弥漫之中。

一，50型振动筛沙机视频，移动滚筒式，蚌埠50型振动筛沙机，主要是由移动底盘，料斗，50型振动筛沙机型号，滚筒筛，水枪，骨架等一些部分组成的，我们可以利用装载机进行行走，这样就可以实现远距离的移动，并且有了这样的结构，我们在毛料当中去使用，依然可以保证高产量，同时成本很低廉，生产的工作十分的灵活。

第二，移动式振动筛式，这种设备的特点是利用振动筛对河石毛料筛分的效果比较好，可以更好的实现对于石子的处理工作，但是我们要选择比较好的振动筛，水洗筛沙机的价格比要高出很多，同时它类别也要更多，还有移动推拉筛式，这种类型的设备运转费用比较低，但是生产力是很强的，能满足很多场合的需求。

50型振动筛沙机视频-隆光机械(推荐商家)由任县隆光机械制造厂提供。任县隆光机械制造厂(renxianlgjx.tz1288.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！