

清远防静电地板厂

产品名称	清远防静电地板厂
公司名称	亿鼎净化科技（东莞）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇圩镇社区荔苑路丽城花园47号
联系电话	18826836772

产品详情

地坪刷涂是指人工利用漆刷蘸取地坪漆对地面进行涂装的方法，其优点是工具简单，施工简便，易于掌握，灵活性强，适用性强，其缺点就是手工操作，生产效率低，劳动强度大。对于干性较快和流平性较差的地坪漆，涂装过程容易留下刷痕以及膜厚不均匀现象，影响涂膜的平整度和装饰效果。

刷涂地坪漆比较常见问题有：

1、过于用力：在地坪漆涂刷的时分太过用力会使空中构成较深的刷痕，这样便会影响地坪漆的流平性，刷痕就产生了。2、施工技术不熟练：由于施工技术不纯熟，所以来回涂刷地坪漆的次数增加，招致地坪漆在半干状况下仍在涂刷，防静电地板厂，招致地坪图层失去了流平常间而形成刷痕和失光。

环氧地坪漆及其施工工艺介绍

环氧地坪漆也称底层自流平，具有优良的流动性，可通过泵送，及简练的振荡找平施工，即可构成平坦的地上，是直接与地上计划粘结在一起的地上砂浆，(地坪)厚度一般为6~30mm.环氧地坪漆的功用、本钱均较自流平要低.是一种能够泵送的液状浆体，施工效率高.环氧地坪漆具有极高的平坦度，以较薄厚度替代传统的地上砂浆，干固后的物理特功用契合描绘需求的承载才华，并与底层优良的粘结力.

环氧地坪漆基面裂缝的原因以及解决办法

在大部分裂缝中都是温度应力在混凝土裂缝中，由于温差和混凝土在施工过程中，内外温差过大，或其他原因如应力释放是混凝土温度应力裂缝的主要原因。根据温度应力断裂的不同形态，温度应力断裂可分为表面断裂、深断裂和贯通裂缝。在一定条件下，表面裂纹会发展成深裂纹，而深裂纹会通过裂纹发展，因此如果不及时修复裂纹，将直接影响环氧地板的装饰效果。

表面修补法是简单、常用的裂缝修补方法，主要针对混凝土微裂缝的修补。混凝土基面修补应牢固、干净、干燥。采用低粘度液体环氧树脂密封裂纹。用环氧树脂浆进行表面修补，其关键工序是清理表面的手柄，用这种处理方法将环氧树脂浆料浸润深度为5~15毫米，铆钉头微裂有效，防止继续蔓延。

灌浆法主要适用于深裂混凝土表面裂缝的修补。利用压力设备对混凝土材料进行修补，然后与混凝土形成整体，从而增强和防止混凝土二次开裂的目的。

清远防静电地板厂由亿鼎净化科技（东莞）有限公司提供。亿鼎净化科技（东莞）有限公司（www.yidingff.com）是一家从事“环氧地坪漆，固化剂地坪，防静电地板，PVC地板，自流平地板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“亿鼎”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使亿鼎科技在防静电地板中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！