

# 油电两用秸秆打草机 圣隆机械优质售后 秸秆打草机

产品名称	油电两用秸秆打草机 圣隆机械优质售后 秸秆打草机
公司名称	曲阜圣隆机械设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市曲阜市阳春路1号
联系电话	13562744858

## 产品详情

秸秆打草机的使用特点有哪些？

秸秆打草机的使用特点有哪些？

秸秆打草机的使用特点：

1.与历史使用液压打捆机相比，机构简单，性能可靠，秸秆打草机，易于操作、维护、具有很好的可使用性维护费用低廉。

2.没有液压打捆机必备的液压钻，液压阀，蓄能器等部件，不存在针对液压系统稳定变化而设置的升降温装置。节能效果明显，与历史使用大部分打捆机相比，在能源消耗上比同类产品，可节约用电费用。

3.且没有液压跑油，冒，漏现象，有利于环境保护。

4.秸秆打草机安装方便，只需做好辊道，即可立即使用，无需调试。立式打腰，腰扣在上，钢捆在上，钢捆在辊道上，钢捆在辊道上移动时不刮辊道槽侧膀。

5.操作简单，行走秸秆打草机，实现远程操作，无需增加人工，油电两用秸秆打草机，可在控制室同步进行，无需培训。

6.秸秆打草机功率小，纯机械，没有污染，符合环保和低碳的国家产业政策。

## 关于秸秆打草机三个常见故障的简要分析

### 关于秸秆打草机三个常见故障的简要分析

#### 一：秸秆打草机捡拾结构发出异常噪音

可能的原因：

1、弹齿变形2、滚筒破裂3、干草或者麻线缠绕4、拐臂滚动轴承破裂5、隔草圈变形或者折断。

处理：1、校正或者更换弹齿 2、更换滚筒 3、取出缠绕的东西 4、更换拐臂滚动轴承 5、更换隔草圈

#### 二：秸秆打草机秸草不能捡拾干净

可能的原因：

1、捡拾器设置错误（离地过高）2、行驶速度太快的3、弹齿折断或者磨损

处理：1、调整捡拾器离地高度 2、降低行驶速度 3、更换新弹齿

#### 三：秸秆打草机捡拾器塞草和滚筒腔内草捆不转

可能的原因：

1、起始转速过低 2、行驶速度过快的 3、秸草过厚，捡拾器离地高度过低 4、秸草湿度过大

5、捡拾器倾斜过多

处理：1、大油门，低行驶速度2、降低行驶速度 3、调整捡拾器离地高度，使拦草栅高于麦草2厘米以上 4、晒干秸草湿度不大于25% 5、调整牵引杆上的手轮。

### 秸秆打草机需使用高品质的轮子润滑脂

秸秆打草机是通过输送机将待加工物料输送输送至揉碎室，经高旋转锤片与揉搓板相互作用，将物料揉碎，经抛送风叶将揉碎的物料抛送室外。喂料斗设有多孔喷淋装置，可调整物料的含水率、揉碎程度。

秸秆打草机适用于棉秆、玉米秆、麦草等农作物秸秆以及树皮的揉碎加工。全自动打捆机品可将长度为100-300MM的各种农作物秸秆揉碎至50MM左右，应用于造纸、养殖、秸秆发电等领域。经改机加工的物料柔软无硬结，提高的牲畜的适口性，使饲料利用率达100%。

秸秆打草机轮子轴承应每年拆卸、清理、重新组装。使用高品质的轮子润滑脂，秸秆打草机多少钱一台，在转动轮子的同时拧紧轴承调节螺母。松开调节螺母直到调节螺母上的槽和轴上的开尾销孔对准，安

装开尾销。

定期检查秸秆打草机动力枢轴弹簧，保持弹簧的长度为68毫米。捡拾器传动皮带必须能够传递足够的扭矩来驱动捡拾器，过载时必须能打滑以保护捡拾器和传动装置。皮带能传递的扭矩是由装在张紧轮臂上弹簧的长度决定的。日常使用时必须保持皮带的清洁，不得沾有黄油和机油。如果皮带变得干、硬并开始出现裂缝，应更换新件。

油电两用秸秆打草机-圣隆机械优质售后-秸秆打草机由曲阜圣隆机械设备有限公司提供。曲阜圣隆机械设备有限公司（[www.qfslxmjx.com](http://www.qfslxmjx.com)）位于山东省济宁市曲阜市阳春路1号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前圣隆机械在农业运输机械中享有良好的声誉。圣隆机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。圣隆机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。