

台式自动打胶机 辽宁打胶机 特尔信

产品名称	台式自动打胶机 辽宁打胶机 特尔信
公司名称	苏州特尔信精密机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴江经济技术开发区柳胥路7号
联系电话	18962555511

产品详情

全自动点胶机、灌胶机使用厂商在设定的使用过程中，也供需预先在专业人员的指导下对设定推行安装、修复与试验区.设定完毕封装任务后以进行各种点胶设备测验，即时的关闭电源，让设备暂停使用.设定已不使用时候，其点胶设备测验亦是无比关键的.按时对机器设备推行擦洗，即时的对管路推行清洗.在察觉设定有水气时，供需查验气压进气能不能合适.自动点胶机、灌胶机可不可以合适运行，牵涉精准点胶，供需总体掂量实践的留意问题有许多.总体的掌控还供需在以后的实践过程多加防备，并重视于点胶设备测验的任务.

自动点胶机不良率高跟哪些因素有关系?

一、自动点胶机点胶量不合理

一般来说，我们在给任何产品点胶的时候都应该遵循一个原理那就是自动点胶机点胶量的大小不超过焊点之间间距的一半，如果超过这个点胶量可能引起不良率增加!

二、点胶压力的控制

自动点胶机点胶时压力越大，点胶量越大，点胶压力越小，点胶量越小，我们应该综合胶水特性、温度、环境等因素来合理设置!

三、自动点胶机针头大小的选择

一般来说，自动点胶机针头的直径应为点胶量直径的一半左右，这才是适合的针头大小，胶体涂敷打胶机，否则可能造成自动点胶机出胶量过大或过小，辽宁打胶机，增加产品的不良率!

四、胶水温度的控制

一般来说，环氧树脂胶水的储存环境应以0~5摄氏度左右，使用温度则在23摄氏度左右，台式自动打胶机，在使用胶水的时候我们要让胶水与周围环境更好地适应起来，避免胶水使用过程中出现拉丝问题!

五、胶水的粘度

自动点胶机胶水粘度大，点胶机出胶量小，胶水粘度小，点胶机出胶量则小，自动点胶机在点胶之前我们要合理的控制好胶水粘度，以免影响正常的点胶工作!

六、避免空气进入

自动点胶机的周围的环境选择很重要，在点胶机之前，我们需要把点胶机放置在干燥、封闭的环境中，避免空气进入，点胶机出现打空现象，也是为了降低点胶不良率!

普通型点胶机1、控制器式点胶机包括自动点胶机、定量点胶机、半自动点胶机、数显点胶机、精密点胶机等。2、桌面型点胶机包括台式点胶机、台式三轴点胶机、台式四轴点胶机、或者桌面式自动点胶机、3轴流水线点胶机、多头点胶机、多出胶口点胶机、划圆点胶机、转圈点胶机、喇叭点胶机、手机按键点胶机、机柜点胶机等。3、半自动点胶机包括微电脑精密点胶机、LED数显点胶机、自动回吸点胶机、拔码循环点胶机。

台式自动打胶机-辽宁打胶机-特尔信由苏州特尔信精密机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州特尔信精密机械有限公司（texzdh.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电子、电工产品制造设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!