

# 全自动豆角切丝机图片 全自动豆角切丝机 腾达机械切丝机价格

产品名称	全自动豆角切丝机图片 全自动豆角切丝机 腾达机械切丝机价格
公司名称	任县腾达机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇西黄庄村
联系电话	15028831812

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：任县腾达机械厂

### 切丝机故障分析与排除

任县腾达机械厂为您介绍

#### 故障分析与排除

##### 1、烟丝宽窄不匀

1) 刀口磨削不锋利，产生连刀现象。应检查刀片是否平齐，有无凹痕或钝刃现象，这就要检查是否存在进刀故障或砂轮进给问题。

2) 个别切丝刀不进给或进刀偏斜，产生宽窄不匀烟丝。检查刀片磨削状态，如果发现刀的磨削面有烟垢或无亮面可断定该刀不进给，小型全自动豆角切丝机，要用手摇进刀扳手进一步检查，判断若进刀机构出现问题的地方，以便进一步解决。

3) 检查进刀是否偏斜，全自动豆角切丝机，打开刀鼓，转动刀辊，全自动豆角切丝机图片，逐刀进行检查，如果发现一侧有亮面，另一侧粘有烟垢，则应用手摇扳手进一步检查，以确认进刀是否偏斜。同时，应将左右两个半圆螺母放置平行，棘轮、蜗轮蜗杆配合要适合、可靠。

## 蔬菜切丝机

任县腾达机械厂为您介绍

- 1、切片装置用于硬菜(萝卜、土豆、水果、薯类)的切片，厚度在1-10毫米内自由调整。
- 2、往复竖刀将刀成的菜片或软菜(韭菜、芹菜)切成直丝或段、曲线丝、方丁(或形刀)输送带每次移动距离1-20毫米自由调整。所调整量即为丝段的宽度。
- 3、应注意被切菜直径较粗时(大于30毫米)出片效果才好，全自动豆角切丝机厂家，便于切丁，直径小时制的片或丁将会杂乱。被切菜加工面平整光滑、规则，组织完好，保持手工切制的效果。

任县腾达机械厂为您介绍

本机与菜接触部位均采用不锈钢制造，干净卫生、经久耐用。检查旋转料筒内或输送带上切豆角段机是否有异物，通过对辊轧切加工出来的丝，同时进给压力通过调整可得到适当的弹性力，加工表面平整光滑，成型规则，根据需要设定切豆角段机并调节好切片厚度，确定设备插头接触良好，切豆角段机广泛适用于不同品质的加工，具有超豪华外箱设计，整机结构安全合理。功能众多，主体部分全部采用不锈钢结构，有关更多蔬菜肉类加工的相关设备，优质豆角切丝机欢迎随时致电。

全自动豆角切丝机图片-全自动豆角切丝机-腾达机械切丝机价格由任县腾达机械厂提供。任县腾达机械厂(www.xt-td.com)实力雄厚，信誉可靠，在河北邢台的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领腾达机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！