

济南玻璃切割机 玻璃切割机质量 庚明机械

产品名称	济南玻璃切割机 玻璃切割机质量 庚明机械
公司名称	潍坊庚明机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县城关街道华特路站前路交叉路口北100米
联系电话	13721972728

产品详情

玻璃切割机设备相比手工切割

1、节省人工本钱

能够削减人工50%以上，一次加工成型，极大降低生产本钱。

2、节省原料本钱

合理安排产品位置，运行速度快，切下余料可优化利用，切割方案科学合理。

3、节省时间本钱

全自动切割，切割速度达40米/分钟，能够极大的提高工作效率，无怠工现象，是通常人工效率3-4倍。

4、节省培训本钱

全智能操作，工人无需专业培训，玻璃切割机质量，通常15分钟内即可掌握切割全过程。

5、节省维护本钱

整套体系，模块化程度高，除了添加润滑油等常规保养外，无需特别维护。

玻璃自动切割机具有对切割精度要求高、移动速度快、切割工艺过程较复杂、加工要求高、等特点，所

以全自动玻璃切割机的操作技巧尤为重要。

- 一、操作者应完全掌握玻璃切割机的技术规格和功能，并按规定的方式完成每一项工作。
- 二、在进行工作之前应准备好准备工作和工作范围。
- 三、明确规定有接受过培训的人员去完成每项操作全自动玻璃切割机的工作。
- 四、由两个或多人进行操作时，济南玻璃切割机，必须相互交流紧密配合。
- 五、穿戴合适的工作服和劳保用品。
- 六、随时目视检查设备内部和周围的障碍物。
- 七、切勿用潮湿的手接触电气设备。
- 八、按操作手册规定的点检项目进行定期检查、调整和维护。
- 九、不得随意更改设备参数和控制程序。
- 十、不得随意拆除、调整安全装置和安全护罩。
- 十一、在设备内部工作时很危险的，必须切断电源。
- 十二、非工作人员未经授权同意不得接近机器的工作范围内。

操作全自动玻璃切割机的注意事项

- 1、不可带电插拔与电脑相连接的并行电缆，不可带电插拔控制卡等任何硬件设备，玻璃切割机厂家，为安全并防止干扰计算机或全自动玻璃切割机外壳应接地线证，机器不工作时请及时关掉电源，长期不使用时请拔下电源插头。
- 2、打开电源，进行恢复原点操作，玻璃切割机用途，然后手动试试各项功能，包括注切割油，气压是否正常刀头是否磨损的不能用。
- 3、载入图时确认载入的图在切割范围内。
- 4、切割前要检查待切割的玻璃外观不能有白点和刮花现象。

济南玻璃切割机-玻璃切割机质量-庚明机械(推荐商家)由潍坊庚明机械科技有限公司提供。潍坊庚明机械科技有限公司(www.wfgmjx.com)在机械加工这一领域倾注了无限的热忱和热情，庚明机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：胡经理。