

金属剪切机 力锋机械生产厂家 液压金属剪切机

产品名称	金属剪切机 力锋机械生产厂家 液压金属剪切机
公司名称	曲阜市力锋机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市曲阜市书院街道方家村西首
联系电话	18854710730 18854710730

产品详情

简述金属剪切机缺点成因及维修法

简述金属剪切机缺点成因及维修法

1.对缺点现场的充沛查询当缺点发作时，首先要充沛了解机床缺点是在什么情况下出现的，出现时有些什么现象，出现后操作者采取了什么样的办法，并查询各电路板上的情况。然后按体系的复位键，看缺点是否消失，如缺点报警消失，则此类报警多属软件缺点。

2.断定金属剪切机发作缺点时都可用以下几种办法对缺点进行归纳判别。

(1) 直观法：便是运用人的感官留神发作缺点时的现象并判别缺点发作的或许部位。如有缺点时何处是否有异响、火花发作，何处有焦糊位出现，何处有发热异常现象，然后进一步查询或许发作缺点的每块电路板的外表情况，例如电路板上是否有烧焦、熏黑处或电子元器件是否有爆裂处，以进一步缩小检查规划。这是一种最基本、简单的办法，但却要求机床修补人员具有必定的修补经历。

(2) 发作缺点时应及时核对系金属剪切机统参数：体系参数改动会直接影响到机床的功能，甚至使机床发作缺点，整台机床不能作业。而外界的烦扰有或许引起存储器内单个参数的改动，听以当机床发作了一些不可思议的缺点时，可对数控体系的参数进行核对。

(3) 金属剪切机备件替换法：当对机床缺点进行剖析发现或许是电路板偶缺点时，就可用备件板进行替换，则可迅速断定缺点电路板。但用此办法时需留神到下述两点：要留神电路板上各可调开关的方位，在换板时应留神使被交流的两块电路板的设定情况要完全一致，不然将使体系处于不稳定或不是好的情况，甚至出现报警。替换某些电路板(如折弯机)之后，需对机床的参数和程序进行从头设定或输入等。

(4) 金属剪切机运用电路板上的检测端子：在电路板上有供测量电路电压和波形的检测端子，以便在调

试和修补时断定该部分电路作业是否正常。但在检测该部分电路时应了解电路原理及电路的逻辑关系。在逻辑关系不熟的情况下，可用两块相同的电路板比照进行检测，压金属剪切机，从而发现电路板的缺点所在。

金属剪切机注意的问题

金属剪切机注意的问题

- 1、金属剪切机应有专人担任运用和保管。操作者有必要熟悉机床的结构、性能。
- 2、禁止超负荷运用剪板机。不得剪切淬火钢料和硬质钢、高速钢、合金钢、铸件及非金属资料。
- 3、刀片刃口应坚持锋利，刃口钝或损坏，应及时磨修或调换。
- 4、多人操作时应有专人指挥，配合要协调。
- 5、金属剪切机上禁止一起剪切两种不同标准的资料，禁绝重叠剪切。

金属剪切机安全操作规程

1. 金属剪切机应定人操作，其他人未经培训不得恣意运用。
2. 开车前应检查各部位是否正常，紧固件是否结实。
3. 禁止剪切未经退火的钢件、铸铁件、软质金属件、过薄的工件、长度小于100毫米的工件，以及超越剪刀长度的工件。
4. 金属剪切机操作时，人体不准挨近设备的传动部分及刀口，并应留意周围人员的安全，液压金属剪切机，避免料翘起伤人。剪切时应尽量将料靠近刀里边剪切。剪较短料时，不得用手持工件送料，金属剪切机，应采用夹钳送料。
5. 鳄鱼式剪切机作业时，操作人员不得擅自脱离岗位，作业结束或暂离岗位时，应切断电源，同时机器作业时不得进行修理或用手抚摸运动部位，严禁用手或脚在料箱内按压物料。
- 6：金属剪切机各润滑处应按要求，每班至少加注一次润滑油。

金属剪切机特点介绍

适用范围广、工作效率高、操作简单、维护方便、主机既可安装于室内也可安装在室外；

该系列金属剪切机结构紧凑、机械性能安全可靠。

金属剪切机是运用科学的方法来进行制作运用的，首要即是电机是依照咱们的的需要来选用可编程的操控器来操控的，它所形成的压力、速度还有行程都是可以依据技术的需要来进行调理的，而且可以很好的完结限制等作业。

金属剪切机-力锋机械生产厂家-液压金属剪切机由曲阜市力锋机械科技有限公司提供。曲阜市力锋机械科技有限公司（www.qflfjx.com）位于山东省济宁市曲阜市书院街道方家村西首。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前力锋机械在工业制品中享有良好的声誉。力锋机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。力锋机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。