

# 1吨电动叉车批发 文山1吨电动叉车 茂泰电动叉车价格

产品名称	1吨电动叉车批发 文山1吨电动叉车 茂泰电动叉车价格
公司名称	邢台茂泰机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北邢台高新技术产业开发区
联系电话	13731579892

## 产品详情

为什么满电的电动叉车一加速就会少两格电？

在电动叉车长期使用后，电路中会出现一定的老化现象。此时，电动叉车的电阻将增加，从而电池存储容量将在电路之间转移，因为电阻太大，导致电流降低。即使电池充满，电流不稳定性也会减少两个电池。

电动叉车中的一个电池坏了。在电动汽车的长期使用中，文山1吨电动叉车，如果有个电池发生故障，电池的电阻就会增加。电池的功率将相应地减少。如果发现电动叉车的电池电量不够，虚拟电源严重时，必须检查电池是否损坏。

保养电动叉车液压升降机磨损的方法

液压油的油质和油位。液压升降机全程升起，1吨电动叉车图片，在这位置时，液压地面应高出箱底40~50毫米。如发现液压油变暗、发粘或者有砂砾等异物，应及时更换。定期检查液压液压力升降机滚轮、中间轴及轴承，1吨电动叉车价格，油缸销轴及轴承，1吨电动叉车批发，臂架铰轴及轴承等有无磨损。液压系统任何部位之间，必须要卸压，以免压力油喷出，液压升降机工作台溘然下滑。

电动叉车起重无力或不能起重故障原因：

- 1、电动叉车齿轮泵与泵提磨损过度；
- 2、换向阀内的溢流阀高压不当；
- 3、油压管路漏油；
- 4、液压油油温过度；
- 5、门架滑架存在卡阻现象；
- 6、油泵电机转速过低。

维修方法：更换磨损过度的齿轮泵；重新调整溢流阀；检查油压管路并修复；改换不合格的液压油并检查油温度升高的缘由；检查并调整；检查电机并清除故障。

1吨电动叉车批发-文山1吨电动叉车-茂泰电动叉车价格由邢台茂泰机械制造有限公司提供。“电动叉车，1吨电动叉车，1.5吨电动叉车，2吨电动叉车”就选邢台茂泰机械制造有限公司（[xingtaimaotai.tz1288.com](http://xingtaimaotai.tz1288.com)），公司位于：河北邢台高新技术产业开发区，多年来，邢台茂泰坚持为客户提供好的服务，联系人：卢经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。邢台茂泰期待成为您的长期合作伙伴！