

冷却塔减速机A西乡 冷却塔减速机A冷却塔减速机厂家直销

产品名称	冷却塔减速机A西乡 冷却塔减速机A冷却塔减速机厂家直销
公司名称	枣强县恒星冷却塔配件厂
价格	2300.00/台
规格参数	河北恒星:上虞冷却塔减速机 F31:立式冷却塔减速机 上虞:行星齿轮冷却塔减速机
公司地址	枣强县中华大街
联系电话	086-03188224793 17631837010

产品详情

冷却塔减速机A西乡 冷却塔减速机A冷却塔减速机厂家直销

冷却塔减速机是冷却塔的核心部分，被安装在塔体的最顶部，处于室外露天运转，不便检查运转状况，为了确保冷却塔减速机的正常工作，我们必须做好日常的维护保养。1、新装置的冷却塔减速机，运转一星期之后，应把机内润滑油放洁净，以便将磨合过程中发生的铁末排出机外，并从头加注洁净的润滑油。2、新装置或经大修后的冷却塔减速机，在新运转的榜首个月，每周应停机查看一次油位，并丈量负荷(电流)是不是过载，作好运转记录。在此期间假如发现冷却塔减速机主轴出漏油严重，应及时通知厂方进行处理。若油位微量下降，则属正常景象，应及时补充所蒸腾的润滑油。3、冷却塔减速机连续(或累计)运转半年，则应替换一次润滑油，避免因润滑油氧化后下降润滑作用。4、冷却塔减速机的油封及倒装式冷却塔减速机电机轴上密封均归于易损件，每隔12个月替换一次，以确保密封的可靠性。

减速机在长期运营中，常会经常出现磨损、渗水等故障，最主要的几种是：1、减速机轴承室磨损，其中又还包括壳体轴承箱、箱体内孔轴承室、变速箱轴承室的磨损;2、减速机齿轮轴轴径磨损，主要磨损部位在轴头、键槽等;3、减速机传动轴轴承位磨损;4、减速机融合面渗水。

《枣强县恒星冷却塔配件厂》为冷却塔专用电机、冷却塔减速机(上虞、曲阜、重庆)华北地区总经销。主要生产：冷却塔风机、皮带减速器、冷却塔布水器、冷却塔填料、冷却塔收水器、冷却塔喷头、冷却塔消音毡、玻璃钢进风窗、PVC进风网等冷却塔配件，另销售玻璃钢盖板、玻璃钢格栅、玻璃钢桥架、玻璃钢挡风抑尘墙、玻璃钢管道、玻璃钢法兰、玻璃钢水箱共20余个系列500余种规格，产品畅销全国各地质量保证，深受用户欢迎。