

铣刨机 济宁欧科品质保证 旧水泥地面翻新刨地机

产品名称	铣刨机 济宁欧科品质保证 旧水泥地面翻新刨地机
公司名称	济宁欧科机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区南张镇仙庄村
联系电话	13562412215

产品详情

铣刨机的用途及操作

- 1、桥面表面防水处理凿毛，高速铁路箱梁的梁面平整度和防水处理。
- 2、沥青路面涌包，车辙，网裂，坑槽部位的铣刨清除。清除桥面和路面的冰雪。
- 3、沥青砼新铺前对原有旧路面轻度拉毛，或配合大型铣刨机完成边角区域和钢筋密布区域的铣刨拉毛作业。
- 4、去除地面涂层、油漆、各种交通标线；地面受损、积污需要翻新时，去除旧地坪表面等。
- 5、清除机场道路标线，飞机跑道轮胎制动痕迹等，重新获得摩擦系数很高的粗糙表面。
- 6、对水泥沥青路面、高速公路桥面、桥梁错台，环氧树脂耐磨地面的超标高部位进行铣削调平。
- 7、道路微表处施工，对原有旧路面面层进行铣刨清除，为稀浆封层作准备。

二．安全说明 1.铣刨机操作人员必须穿戴防水绝缘工作鞋。

2.使用前请将机械电源与配电箱连接，确保配电箱里有漏电保护和过载保护。

3．请检查好电源线是否有破损、老化现象。 4．电源线优先选用国标电线，保证电线长度不超过100米。

三．操作说明 1．调整皮带松紧度，如果皮带过松，拧紧前面地盘下方的两个螺丝，然后用扳手旋紧下面的推进螺栓，直到达到规定的松紧度，然后把皮带罩装好。

2．翘起铣刨机刀片部位，露出刀片，检查刀片安装情况及螺丝松紧度，然后把外护裙调至合适位置。

3．将机械平方，检查前面行走轮和后轮是否在同一平面。 4．插上电源，按下启动开关，如果机械向后移动应立即关闭机械，改变其中两根相线，机械正转为正常运转。 5．机械启动后，可根据地面强度为调解合适的深度和选择合适的速度匀速推进，上手柄为粗调深度手柄，螺杆为精调节，一般按照先粗后精的顺序调节至合适深度。 6．在操作中，有任何异常现象请立即停止机械。

四．状况处理 1．铣刨机启动必须正向旋转（沿行进方向），由于工作现场电相不同，可能会引起转向不同，可以通过改变电源线的两根相线处理。 2．机械一切运行正常，但是下面刀架部分不运转，可能为皮带松动，此时可通过地盘的旋紧螺栓调节来实现，也可能是刀架和主轴连接不正常。 3．机械若出现轻微的响声，但是电机不转动，请立即关掉电源，检查电机是否缺相，也可以直接联系本公司售后。

- 五. 保养说明 1. 若不使用设备请放于干燥处, 将刀轴和转动处添加少许黄油或润滑油。
2. 检查机械连接处是否有松动, 检查皮带松紧程度。请勿将该机械与其它腐蚀性材料靠近放置。

铣刨机作业后的技术工作

铣刨机作业后的技术工作

(1) 铣刨机作业后铣刨机应停放在平坦、安全的地方。停放时提起铣刨鼓, 脱开铣刨档, 发动机怠速运转 5 min 后熄火, 并对铣刨机实施驻车制动。

(2) 打开铣刨鼓安全罩, 进行彻底清理。检查铣刀, 如有损坏应予以更换。

(3) 铣刨机按照保修规程或使用说明书的技术要求对发动机及铣刨机进行日常例行保养作业例, 介绍其操作规程。

气动金刚石链锯是一种用于各种应急救援场所的破拆工具, 混凝土地面刨地铣刨机, 也可应用于煤矿和各种软硬岩切割以及水下施工作业。SSK-500 气动金刚石链锯特点: 它以压缩空气为动力, 体积小, 重量轻 (主机约 13kg), 简单轻便, 切割速度快。气动金刚石链锯主要技术参数: 气压马达: 4 马力 3KW, 转速 3300/分钟, 供气量: 2.8m³ 空气压力: 5~7mpa, 切割深度: 49cm 外型尺寸: 80 × 22 × 25 CM, 旧水泥地面翻新刨地机, 净重 13.5kg, 毛重 25KG

铣刨机木箱尺寸 650mm*320mm*380mm.

其组成部分有链锯头 (主机) 1 台, 水管 10 米, 分离器 1 个, 接头 2 个, 金刚石链条一条, 导板 1 副, 随机工具 1 套, 保护鞘 1 个. 气动金刚石链锯又名气动链锯、气动金刚石切割机。气动金刚石链锯因不使用电源, 在水下施工很安全, 深受客户欢迎, 因此又被客户叫做水下气动金刚石链锯、气动水下链锯。

铣刨机 500 代表导板有效切割长度为 500mm, 导板长度 350mm, 500mm 可选, SSK-500 气动金刚石链锯采用湿式切割起到了无粉尘污染的作用。适用于煤矿和矿山岩石硬度 12MPa 的各种软硬岩切割, 是切割煤层、岩石、混凝土、钢筋混凝土、管道的理想工具, SSK-500 气动矿用金刚石链锯。

铣刨机长期运用的过程中, 容易遭到损耗, 出现各种毛病, 影响机器的正常运用, 所以日常的保养工作很重要, 所以为了延伸设备的运用寿命, 下面小型铣刨机厂家铣刨机的保养原则。

首先是需求专业人员进行操作, 操作之前要对机器有根本了解。铣刀是需求每天查看, 假如超越刀轴的直径, 就需求替换。为了确保安全, 铣刨机, 在保养治安, 要把发动机的火花塞取下来, 让专业的机修工进行修理。然后就是每次运用之前都要查看机油的油位, 运用完成后, 250 型风冷柴油铣刨机, 记得清理空气过滤器, 相隔 4 个小时之后, 要给轴承加上润滑脂, 涂满整个轴承。最后大家需求注意的是铣刨机

运用之前，都要查看所有零件是否都拧紧，有没有出现开裂的情况，如有问题，及时替换。

铣刨机-济宁欧科品质保证-旧水泥地面翻新刨地机由济宁欧科机械设备有限公司提供。济宁欧科机械设备有限公司（www.sdokgk.com）是山东 济宁 ,机械加工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在济宁欧科领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创济宁欧科更加美好的未来。