

蚌埠钢丝绝芯胶带提升机 百特提升机厂家

产品名称	蚌埠钢丝绝芯胶带提升机 百特提升机厂家
公司名称	安徽百特机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽新芜经济开发区西区扬帆路2158号（原经东路）
联系电话	18196551876

产品详情

提升机走行故障

提升机走行故障

故障现象：

干熄焦主控室操作人员发现提升机走行信号正常，但走行距离示数不变，通知现场人员检查，确认提升机不走行。遂通知电气人员到现场检查处理。

故障原因及处理：

电气人员到现场后，蚌埠钢丝绝芯胶带提升机，在主控室查询了PLC程序，没发现异常，又让现场试车，在上位机上发现虽然走行示数不变，但走行速度却正常，钢丝绝芯胶带提升机出售，于是怀疑变频器或电机有问题。

到电气室检查变频器，变频器没有故障记录。再试车发现变频器显示有转速、有电流，而且都正常。证明电机已经转动了，因此怀疑现场电机与减速机或减速机与车轮的联轴器脱开了。

去现场观察发现电机与减速机联轴器的螺丝全部脱落，电机空转。经机械检修人员处理后试车正常。

提升机链板输送机和排屑机的区别

提升机链板输送机和排屑机的区别：

提升机其实链板排屑机是属于链板输送机的一种。也就是说链板输送机也可以是一大部分，提升机，因为范围比较广，它可以是用煤气瓶、食品、药品、化妆品、乳业及烟cao、高温石灰烧成料等材料的输送。而链板排屑机呢就是输送机的另一个小分类，钢丝绝芯胶带提升机哪里有？，排屑机主要用于输送卷

状、团状和块状切屑，再就是磁性排屑器不能解决的铜屑、铝屑、不锈钢屑、尼龙等等材料的输送。

提升机因过载跳停的现象比较常见，但大型提升机因计量失控或其它原因造成过载跳停后，往往重启困难，有的甚至造成事故扩大，所以大型提升机的过载跳停后，需要采取一些必要的措施。

提升机过载跳停后，必须进行全方面分析检查，检查内容包括：检测电机是否正常；耦合器是否轴承卡滞、油位是否正常等；上下轴承是否正常；中间壳体、支架是否凸鼓变形等

当分析确认逆止器正常后，打开上下人孔门对斗、牵引件进行检查，确定过载的原因。一般情况下，过载的原因有以下几种：

张力不足、牵引件跑偏造成斗挂机壳、斗与壳体摩擦；轴承损坏卡死；传动故障卡死；来料过多，机尾集料，钢丝绝芯胶带提升机厂家，造成阻力增大，同时因料位过高，导致物料满斗压实，容重增大，等等

蚌埠钢丝绝芯胶带提升机-百特提升机厂家由安徽百特机电工程有限公司提供。安徽百特机电工程有限公司（www.whbetter.com）在传送带这一领域倾注了无限的热忱和热情，百特输送机一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈经理。