

通安防爆价格良心 挂式防爆空调价格 河南防爆空调

产品名称	通安防爆价格良心 挂式防爆空调价格 河南防爆空调
公司名称	南阳通安防爆电机电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市高新区
联系电话	15036200023

产品详情

南阳通安公司专业生产小型分体壁挂空调、柜式空调、防爆除湿机、防爆恒温恒湿空调、中央空调、风机盘、防爆风冷热泵型空调、防爆新风机组、防爆组合式空调机、工业冷冻机组等。

质量严格把控并通过了ISO9000的要求，防爆空调生产厂家，厂家资质齐全--以“节能环保，经济高效、科技创新“为设计理念，所生产的产品外形美观大方，操作简单，性能优越，具有高效省电、噪音低之特点。

市场实践表明结构科学，达到最高防爆等级标准，自主知识产权，售后方便，配件供应长期保障。

10年专业品牌 值得信赖 欢迎选购

防爆空调的使用必须要接地线，这是几乎所有电力设备必须做的，防爆空调有根静电线用来方便接地，有危险时把高压转给大地，起到安全保护的作用。

为了防止防爆空调遭雷击而采取的保护性措施，目的是把雷电产生的雷击电流通过避雷针引入到大地，从而起到保护的作用。

接地也是保护人身安全的一种有效手段，当某种原因引起的相线（如电线绝缘不良，线路老化等）和防爆空调外壳碰触时，外壳会有危险电压产生，由此生成的故障电流会流经PE线到大地，从而起到保护作用。

随着技术的发展，在接地系统中只考虑防雷和安全已远远不能满足要求了。因此，在接地设计中，信号之间的互扰等电磁兼容问题必须给予特别关注，防爆空调柜式3p厂家，否则，接地不当会严重影响系统运行的可靠性和稳定性。接地有效的防止了防爆空调本身产生静电！

南阳通安公司专业生产小型分体壁挂空调、柜式空调、防爆除湿机、防爆恒温恒湿空调、中央空调、风机盘、防爆风冷热泵型空调、防爆新风机组、防爆组合式空调机、工业冷冻机组等。

质量严格把控并通过了ISO9000的要求，厂家资质齐全--以“节能环保，经济高效、科技创新“为设计理念，所生产的产品外形美观大方，操作简单，性能优越，具有高效省电、噪音低之特点。

市场实践表明结构科学，达到最高防爆等级标准，自主知识产权，售后方便，配件供应长期保障。

10年专业品牌 值得信赖 欢迎选购

防爆空调行业快速崛起

在复杂的生产过程中往往会遇到许多的特殊要求，对此需制造出特殊的防爆电器产品。而防爆空调保持普通空调基础上，对电气系统，包括压缩机、风机、电气线路进行防爆处理。控制线路采用以光耦固态继电器为核心的电气制系统进行整体防爆，原保持原来空调的基本功而防爆空调保持普通空调基础上，对电气系统，包括压缩机、风机、电气线路进行防爆处理。控制线路采用以光耦固态继电器为核心的电气制系统进行整体防爆，原保持原来空调的基本功能下，简化结构，简化操作，使防爆空调在性混合气体环境中能安全使用。

在复杂的生产过程中往往会遇到许多的特殊要求，对此需制造出特殊的防爆电器产品。

防爆产品的崛起，将大大改变中国防爆电器产品以金属为主的格局，塑料防爆电器产品既可以使用气体的不同区域也可以运用于不同的粉尘场所，挂式防爆空调价格，而且防腐蚀性远远好于金属产品，防爆空调主要是内部元件防爆壳体为增安型的复合型的防爆电器产品，内部元件是专门为石油化工行业而设计，更进一步的保证了产品的使用安全，根据目前用户认识的不断提高，对安全越来越重视的条件下，防爆空调是未来国内市场的生力军，又将是防爆产品的新的革命。

【防爆空调，防爆除湿机】无锡索菲特防爆电气厂

我国防爆空调行业42个主要企业完成工业产值近35亿元，同比增长30.54%；实现利润28440万元，同比增长48.13%。2012年，我国防爆空调行业总体经济增速虽比2010年有所放缓，但各项经济指标仍保持较快增长，经济发展和取得的经济效益也是近几年中较好的。其中，矿用防爆空调伴随煤炭工业的发展进入了平稳、快速的发展时期。

产品与服务，是支撑企业的左膀右臂，少其一则不能称之为健全，目前国内防爆空调设备行业企业普遍存在有产品强服务弱的“畸形”发展局面。因此，各企业经营者务必要在保证产品技术过硬的同时做到以客户需求为己任，打造优质产品供销服务体系，让防爆空调早日赢得市场和客户的广泛认可，实现企业与行业发展双双突破。

南阳通安公司专业生产小型分体壁挂空调、柜式空调、防爆除湿机、防爆恒温恒湿空调、中央空调、风机盘、防爆风冷热泵型空调、防爆新风机组、防爆组合式空调机、工业冷冻机组等。

质量严格把控并通过了ISO9000的要求，厂家资质齐全--以“节能环保，经济高效、科技创新“为设计理念，所生产的产品外形美观大方，操作简单，性能优越，具有高效省电、噪音低之特点。

市场实践表明结构科学，达到最高防爆等级标准，自主知识产权，售后方便，配件供应长期保障。

防爆空调的安全检查尤为重要，许多方面都有可能影响到，下面我讲讲防爆空调主要的故障影响及检查。防爆空调电动机绕组间短路故障在电源电压、起动继电器等电气控制部件都正常的情况下，起动继电器连续过载，热保护继电器触点跳开，压缩机不转动用万用表检查时防爆空调的安全检查尤为重要，许多方面都有可能影响到，下面我讲讲防爆空调主要的故障影响及检查。

防爆空调电动机绕组间短路故障在电源电压、起动继电器等电气控制部件都正常的情况下，起动继电器连续过载，热保护继电器触点跳开，压缩机不转动用万用表检查时，发现起动绕组阻值比正常值明显减少，这说明故障是由压缩机电动机起动绕组短路造成的，压缩机电动机勉强起动和运行，但运行电流比正常值（一般为1.1~1.2A）大一倍以上；响声明显比原来大；运行几分钟后，热保护继电器触点跳开，用万用表检查时，发现运行绕组的阻值比正常值小几欧，这是电动机运行绕组匝间短路造成的故障。防爆空调通电后熔丝连续熔断用万用表检查时，发现电动机运行或起动绕组与封闭机壳之间发生短路，河南防爆空调，即阻值很小或阻值为0

（在正常情况下，封闭机壳三个接线柱与封闭机壳之间的阻值应在5M 以上）。

防爆空调这种压缩机故障检查：

1.故障原因、检查和维修

(1)防爆空调压缩机电机运行绕组烧坏了几匝。压缩机电机绕组烧坏几匝，短时间内还能正常工作，但时间长了，就会经常出现过载保护器动作断开电路，因此可通过检测压缩机3个接线柱间阻值来证实，确定原因后，可剖开压缩机进行维修。

(2)过载保护器选配不当或触点接触不良。防爆空调维修时更换过载保护器，若过载保护器选配不当，就会造成压缩机启动停止频繁。这种故障一旦确定就可通过换上同型号、同规格的过载保护器以解决问题。

(3)温控器故障。温控器身温差调节范围过小或感温包位置不妥，会造成这种故障。维修时可把温控器拆下重新调试，增大调节的温差范围，如果经调节仍不能解决问题就需更换温控器。如果温控器的身温差调节范围没有问题，则用肉眼仔细查看温控器感温包的包扎位置是否准确，若不准确则重新安装。

(4)用户操作不当。用户使用，将防爆空调温控器旋钮置于过低位置，造成相同于（3）的故障，只要按照说明书上的说明正确操作即可。

通安防爆价格良心(图)-挂式防爆空调价格-河南防爆空调由南阳通安防爆电机电气有限公司提供。南阳通安防爆电机电气有限公司（www.nyfbkt.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。通安防爆——您可信赖的朋友，公司地址：河南省南阳市高新区，联系人：王阿轩。同时本公司（www.tonganzhengyagui.com）还是从事防爆正压柜，pxk防爆正压柜，防爆正压柜厂家的厂家，欢迎来电咨询。