

50kg生物质蒸汽锅炉关注点 诸城市博通热能

产品名称	50kg生物质蒸汽锅炉关注点 诸城市博通热能
公司名称	诸城市博通热能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市工业大道北段
联系电话	13562693888

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：诸城市博通热能设备有限公司

生物质蒸汽发生器的特点

全自动节能环保生物质蒸汽发生器是公司针对市场上传统的蒸汽锅炉使用能耗高，企业成本负担重的情况，专门研究的一款以低成本生物质颗粒为燃料的蒸汽发生器。

该蒸汽发生器采用当下先进的三回程火管式燃烧技术，微电脑控制系统，具有全自动智能运行，无需专人看管。操作维护简单、产汽快、蒸汽纯度高等特点，商用生物质蒸汽锅炉关注点，产品节能、环保、安全、省事、省心、省钱！比燃气、燃油、电热锅炉可节省40-80%运动成本。

生物质颗粒蒸汽发生器

生物质蒸汽锅炉关注点采用三回程燃烧方式，设置多重超压，缺水等多重保护，报警装置。

生物质蒸汽发生器采用新型环保燃料—生物质颗粒，50kg生物质蒸汽锅炉关注点，设备采用半气化燃烧方式。

设备多重保护装置，品质保障，使用安全。

燃料为生物质颗粒，是电锅炉成本的六分之一，自动生物质蒸汽锅炉关注点，是燃气锅炉的三分之一。

一键启动，全自动控制，无需人工操作。

无烟尘，零排放，热效率高。

汽水共腾 汽水共腾的特点：水位表水位剧烈波动、锅起水泡，蒸汽中大量带水，蒸汽温度下降，严重时管道内发生水冲击。产生这种情况的主要原因是：水质不良，含盐太高或锅炉负荷增加过急等。发生汽水共腾时，必须加强水质处理和加大连续排污。

锅炉超压 锅炉超压运行，轻则引起元件变形，湖南生物质蒸汽锅炉关注点，连接处损坏;严重时引起事故。发生锅炉超压的主要原因是：司炉人员盲目提高工作压力或擅离工作岗位造成的。有时，由于压力表和安全阀同时失灵也会引起锅炉超压。因此，必须加强对司炉工岗位责任制和安全附件的检查。

50kg生物质蒸汽锅炉关注点-诸城市博通热能由诸城市博通热能设备有限公司提供。诸城市博通热能设备有限公司（www.zcbtgs.com）是从事“生物质蒸汽发生器,燃气（油）蒸汽发生器,水处理设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：任经理。同时本公司（www.spjgyzqfsq.com）还是从事服装厂用蒸汽发生器，工业用蒸汽发生器，食品加工用蒸汽发生器的厂家，欢迎来电咨询。